



Resolución Directoral

San Juan de Lurigancho, 06 de Febrero de 2023

VISTO:

El expediente N° 23-003422-001 de fecha 06.02.23, que contiene la Nota Informativa N°0271-2023-JEF. -DEP.-ENF.-HS de fecha 06.02.23 del Jefe del Departamento de Enfermería; La Nota Informativa N°022-2023-DAD-HSJL de fecha 03.02.23 del Jefe del Departamento de Apoyo al Diagnóstico, la Nota Informativa N°034-2023-OAD-HSJL de fecha 06.02.23 del Jefe de la Oficina de Administración del Hospital San Juan de Lurigancho y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Legislativo N°1252 se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con la finalidad de orientar los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, según lo establece el mismo cuerpo normativo, específicamente en su artículo 4° se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: a) Programación Multianual: b) Formulación y Evaluación: c) Ejecución, d) Funcionamiento, misma que tiene como inicio la elaboración de una ficha técnica o del estudio de pre inversión correspondiente;

Que, mediante Directiva N°001-2019-EF/63.01 Aprobada por Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01 del 21 de enero de 2019, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se establecen los procesos y disposiciones aplicables en la Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión;

Que en ese sentido y en concordancia con los dispositivos legales arriba citados se ha elaborado el Expediente Técnico y/o documento equivalente de las Especificaciones Técnicas de los equipos para la adquisición por Reposición IOARR con Código Único de Inversiones N°2573456;

Que, mediante Nota Informativa N°0271-2023-JEF. -DEP. -ENF. -HS, de fecha 06.02.23, la Jefe del Departamento de Enfermería, solicita el Jefe de la Oficina de Administración la compra por reposición de un Autoclave para garantizar las esterilizaciones de todos los materiales médicos quirúrgicos gasa y demás materiales médicos quirúrgicos que se requiere para garantizar la atención oportuna y de calidad de los pacientes del HSJL;

Que, así también con Nota Informativa N°022-2023-DAD-HSJL, de fecha 02.02.23, el Jefe del Departamento de Apoyo al Diagnóstico, solicita el Jefe de la Oficina de Administración la adquisición de manera urgente de dos Autoclaves las cuales garantizaran las actividades de laboratorio sean oportunas y no causar molestia a los usuarios;

Que, en ese sentido con Nota Informativa N°034-2023-OAD-HSJL, de fecha 06.02.23, el Jefe de la Oficina de Administración solicita al Director Ejecutivo la proyección del Acto Resolutivo para las Aprobación de las Especificaciones Técnicas para la Reposición de Equipos Médicos de las Unidades productoras de Servicios de Salud del Hospital San Juan de Lurigancho IOARR con CUI N°2573456, tomando como Referencia: Nota Informativa N°022-2023-DAD-HSJL -Exp. 23-003274-001; Nota Informativa N°0271-2023.-JEF. -DEP. - ENF -Exp. 23-0033363-001; Nota informativa N°018-2023-DAD-HSJL -Exp. 23-002802-001; Nota Informativa N°017-2023-DAD-HSJL -Exp.23.002631-001;



Que, con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades y procesos técnicos-administrativos a nivel institucional, así como alcanzar los objetivos y metas programadas en el Hospital San Juan de Lurigancho, resulta pertinente atender la propuesta presentada por la Jefatura de la Oficina de Administración del Hospital San Juan de Lurigancho, y en consecuencia, emitir el correspondiente acto resolutivo, aprobando el "Expediente Técnico para la Reposición de Equipos Médicos de las Unidades Productoras de Servicios de Salud del Hospital San Juan de Lurigancho IOARR con Código Único de Inversiones N°2573456 "de Hospital San Juan de Lurigancho, de acuerdo al marco normativo vigente;

Contando con la visación de la Jefatura de la Oficina de Administración, de la Jefatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico y la Coordinación del Equipo de Asesoría Jurídica del Hospital San Juan de Lurigancho;

De conformidad con las facultades otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho, aprobado por Resolución Ministerial N°449-2010/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el "Expediente Técnico para la Reposición de Equipos Médicos de las Unidades Productoras de Servicios de Salud del Hospital San Juan de Lurigancho IOARR con Código Único de Inversiones N°2573456 del Hospital San Juan de Lurigancho "el mismo que en anexo adjunto forma parte integrante de la Presente Resolución Directoral.

Artículo 2.- Dejar sin efecto cualquier Acto Resolutivo que se oponga con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral.

Artículo 3.- Encargar al Responsable del Equipo de Proyectos de Inversión de la Oficina de Planeamiento Estratégico su ejecución y supervisión de lo aprobado en el artículo 1° de acuerdo al marco normativo vigente.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del Hospital San Juan de Lurigancho (www.hospitalsjl.gob.pe).

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Distribución:

- () Dirección Ejecutiva
- () Oficina de Administración
- () Equipo de Asesoría Jurídica
- () Oficina de Planeamiento Estratégico
- () Interesado
- () Archivo



MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
MC. JUAN CARLOS BECERRA FLORES
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 21447 - R.N.E. 22957



Resolución Directoral

San Juan de Lurigancho, 06 de Febrero de 2023

VISTO:

El expediente N° 23-003422-001 de fecha 06.02.23, que contiene la Nota Informativa N°0271-2023-JEF. -DEP.-ENF.-HS de fecha 06.02.23 del Jefe del Departamento de Enfermería; La Nota Informativa N°022-2023-DAD-HSJL de fecha 03.02.23 del Jefe del Departamento de Apoyo al Diagnóstico, la Nota Informativa N°034-2023-OAD-HSJL de fecha 06.02.23 del Jefe de la Oficina de Administración del Hospital San Juan de Lurigancho y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Legislativo N°1252 se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con la finalidad de orientar los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, según lo establece el mismo cuerpo normativo, específicamente en su artículo 4° se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: a) Programación Multianual: b) Formulación y Evaluación: c) Ejecución, d) Funcionamiento, misma que tiene como inicio la elaboración de una ficha técnica o del estudio de pre inversión correspondiente;

Que, mediante Directiva N°001-2019-EF/63.01 Aprobada por Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01 del 21 de enero de 2019, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se establecen los procesos y disposiciones aplicables en la Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión;

Que en ese sentido y en concordancia con los dispositivos legales arriba citados se ha elaborado el Expediente Técnico y/o documento equivalente de las Especificaciones Técnicas de los equipos para la adquisición por Reposición IOARR con Código Único de Inversiones N°2573456;

Que, mediante Nota Informativa N°0271-2023-JEF. -DEP. -ENF. -HS, de fecha 06.02.23, la Jefe del Departamento de Enfermería, solicita el Jefe de la Oficina de Administración la compra por reposición de un Autoclave para garantizar las esterilizaciones de todos los materiales médicos quirúrgicos gasa y demás materiales médicos quirúrgicos que se requiere para garantizar la atención oportuna y de calidad de los pacientes del HSJL;

Que, así también con Nota Informativa N°022-2023-DAD-HSJL, de fecha 02.02.23, el Jefe del Departamento de Apoyo al Diagnóstico, solicita el Jefe de la Oficina de Administración la adquisición de manera urgente de dos Autoclaves las cuales garantizaran las actividades de laboratorio sean oportunas y no causar molestia a los usuarios;

Que, en ese sentido con Nota Informativa N°034-2023-OAD-HSJL, de fecha 06.02.23, el Jefe de la Oficina de Administración solicita al Director Ejecutivo la proyección del Acto Resolutivo para las Aprobación de las Especificaciones Técnicas para la Reposición de Equipos Médicos de las Unidades productoras de Servicios de Salud del Hospital San Juan de Lurigancho IOARR con CUI N°2573456, tomando como Referencia: Nota Informativa N°022-2023-DAD-HSJL –Exp. 23-003274-001; Nota Informativa N°0271-2023.-JEF. -DEP. – ENF -Exp. 23-0033363-001; Nota informativa N°018-2023-DAD-HSJL –Exp. 23-002802-001; Nota Informativa N°017-2023-DAD-HSJL –Exp.23.002631-001;



Que, con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades y procesos técnicos-administrativos a nivel institucional, así como alcanzar los objetivos y metas programadas en el Hospital San Juan de Lurigancho, resulta pertinente atender la propuesta presentada por la Jefatura de la Oficina de Administración del Hospital San Juan de Lurigancho, y en consecuencia, emitir el correspondiente acto resolutivo, aprobando el "Expediente Técnico para la Reposición de Equipos Médicos de las Unidades Productoras de Servicios de Salud del Hospital San Juan de Lurigancho IOARR con Código Único de Inversiones N°2573456 "de Hospital San Juan de Lurigancho, de acuerdo al marco normativo vigente;

Contando con la visación de la Jefatura de la Oficina de Administración, de la Jefatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico y la Coordinación del Equipo de Asesoría Jurídica del Hospital San Juan de Lurigancho;



De conformidad con las facultades otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho, aprobado por Resolución Ministerial N°449-2010/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el "Expediente Técnico para la Reposición de Equipos Médicos de las Unidades Productoras de Servicios de Salud del Hospital San Juan de Lurigancho IOARR con Código Único de Inversiones N°2573456 del Hospital San Juan de Lurigancho "el mismo que en anexo adjunto forma parte integrante de la Presente Resolución Directoral.


Artículo 2.- Dejar sin efecto cualquier Acto Resolutivo que se oponga con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral.

Artículo 3.- Encargar al Responsable del Equipo de Proyectos de Inversión de la Oficina de Planeamiento Estratégico su ejecución y supervisión de lo aprobado en el artículo 1° de acuerdo al marco normativo vigente.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del Hospital San Juan de Lurigancho (www.hospitalsjl.gob.pe).



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lina Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

MC. JUAN CARLOS BECERRA FLORES
DIRECTOR EJECUTIVO
CMR. 21447 - RNE. 22957

Distribución:

- () Dirección Ejecutiva
- () Oficina de Administración
- () Equipo de Asesoría Jurídica
- () Oficina de Planeamiento Estratégico
- () Interesado
- () Archivo

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

ETAPA: Ejecución Física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2573456
Nombre de la inversión	ADQUISICION DE AUTOCLAVE FRONTERA, AUTOCLAVE FRONTERA, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y CENTRIFUGA PARA TUBOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	SALUD	SALUD
División funcional	SALUD INDIVIDUAL	SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Sector responsable	SALUD	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha Identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NACIONAL	0

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OP MI	OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD	OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD - (OPMIMINSA - CARLOS ALBERTO CHUQUILLANQUI CONDOR)
UF	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (UFHJSJ1 - LUIS HERBERT GALVAN MEDINA)
UEI	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - (UEIMINSA045 - GERMÁN MEDRANO VALVERDE)
UEP	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	AUTOCLAVE FRONTERA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	AUTOCLAVE FRONTERA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	AUTOCLAVE FRONTERA	500,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/07/2023	12/07/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	AUTOCLAVE FRONTERA	220,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	12/07/2023	27/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	45,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	45,000.00	ADMINISTRACIÓN	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE

ÓN	ÓN	TO			ÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	23	23		LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	45,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	45,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	220,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	12/07/2023	27/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRIC DE VAPOR	220,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	12/07/2023	27/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL: S/				1,340,000.00					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FISICO COVID: S/				0.00	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISION: S/				0.00	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACION: S/				0.00	DR. N° 52-2023-DE-HSJL-MINSA (06/02/2023 12:00:00 a.m.)				
TOTAL: S/				1,340,000.00					
CONTROL CONCURRENTE: S/				0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				1,340,000.00					

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término o vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	AUTOCLAVE FRONTERA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.00	500,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/07/2023	12/07/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO (06/02/2023)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	AUTOCLAVE FRONTERA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.00	220,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	12/07/2023	27/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	PLANO DE UBICACIÓN (06/02/2023)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.00	45,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	MEMORIA DESCRIPTIVA (06/02/2023)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.00	45,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	FOTOS (06/02/2023)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.00	45,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	CRONOGRAMA (06/02/2023)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.00	45,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/06/2023	12/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO (06/02/2023)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.00	220,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	12/07/2023	27/06/2023	HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	PLANO DE UBICACIÓN (06/02/2023)
REPOSICIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICICO	NÚMERO DE	220,000.00	ADMINISTRACION	03/04/2023	12/07/2023	27/06/2023	HOSPITAL	MEMORIA

ÓN	ON	NTO	DE VAPOR	EQUIPAMIE NTO / 1.00	0	IÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	23	23	SAN JUAN DE LURIGANCHO - OFICINA DE ADMINISTRAC IÓN	DESCRIPTIVA (06/02/2023)
SUBTOTAL: S/					1,340,000					
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00					FOTOS
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00					CRONOGRAMA
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00					DR. N° 52-2023-DE- HSJL-MINSA
SUPERVISIÓN: S/					0.00					DR. N° 52-2023-DE- HSJL-MINSA
LIQUIDACION: S/					0.00					DR. N° 52-2023-DE- HSJL-MINSA
TOTAL: S/					1,340,000					
CONTROL CONCURRENTE: S/					0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					1,340,000					
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/					0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					1,340,000					

* Notas de Ejecución



PERÚ Ministerio de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



06/02/2023 15:34:13
 HSJL-OA-bjorge
 Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA
 N° Documento: 034-2022-OAD-HSJL

N° Expediente: 23-003422-001 /
 Operador: HSJL-OA-bjorge
 Fecha Registro: 06/02/2023 15:33

Interesado: OA-JORGE ZANABRIA BADIMILO IGNACIO
 Asunto: ACTO RESLUTIVO PAROBACION DE ESPEC TECNICA IOARR CUI 2573456

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	DE-BECERRA FLORES JUAN CARLOS	NORM	2,6	06/02/2023	OA-JORGE ZANABRIA BADIMILO IGNACIO
2	<i>Aseñsi Legal</i>	<i>N</i>	<i>2.6</i>	<i>06/02/2023</i>	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- | CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO | | | CLAVE PRIORIDAD |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | (B) Baja |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (I) Inmediato |
| 03. Su Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Proyecte Resolución | (N) Normal |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
 06 FEB. 2023
RECEBIDO
 Folio: *1* Ingreso: *09*
 Hora: *15:33* Firma: *[Signature]*



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y hombres"

"Año de la Unidad, la paz y el Desarrollo"

NOTA INFORMATIVA N° 034 -2023-OAD-HSJL

EXP. 23-00 -001

A : M.C. JUAN CARLOS BECERRA FLORES
Director Ejecutivo del Hospital San Juan de Lurigancho.

Asunto : ACTO RESOLUTIVO PARA LA APROBACIONES DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA LA REPOSICION DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDADES
PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD DEL HSJL IOARR con CUI 2573456

Referencia : NOTA INFORMATIVA N° 022-2023-DAD-HSJL EXP. 23-003274-001
NOTA INFORMATIVA N°0271-2023-JEF-DEP-ENF- EXP. 23-0033363-001
NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-DAD-HSJL EXP. 23-002802- 001
NOTA INFORMATIVA N° 017-2023-DAD-HSJL EXP. 23-002631-001

Fecha : San Juan de Lurigancho, 06 de febrero del 2023.

Tengo a bien dirigirme a usted, a la vez remitirle los expedientes de la referencia, que contienen las Especificaciones Técnicas para la reposición de **08 Equipos Médicos** de las unidades productoras de los Servicios de Salud del HSJL, IOARR con código CUI 2573456 elaboradas por el área técnica de la Unidad de Servicios Generales.

En ese sentido, se solicita la aprobación de las Especificaciones Técnicas mediante **ACTO RESOLUTIVO** a fin de continuar con los tramites consiguientes de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin otro particular quedo de Usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centr.
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

.....
LIC. BADIMILO IGNACIO JORGE ZANABRIA
Jefe de Oficina de Administración





PERU Ministerio de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL

06/02/2023 12:29:20
HSJL-DENF-nrodriguez
Página 1 de 1



Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA
N° Documento: N° 0271-2023-JEF-DEP-ENF-HSJL

N° Expediente: 23-003363-001 /
Operador: HSJL-DENF-nrodriguez
Fecha Registro: 06/02/2023 12:12

Interesado: DENF-BLAS BERGARA FLOR JEANETTE
Asunto: SERVICIO DE ESTRILIZACION SOLICITA REQUERIMIENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA LA ESTERILIZACION DE LOS MATERIALES Y ROPA

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	OA-JORGE ZANABRIA BADIMILO IGNACIO	NORM	2,6	06/02/2023	DENF-BLAS BERGARA FLOR JEANETTE
2	Unid. Serv. Generales	N	2/6	06/02/23	
3	Administración	N	2/13	06/01/23	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | CLAVE PRIORIDAD |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (B) Baja |
| 03. Su Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (I) Inmediato |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Projecte Resolución | (MB) Muy baja |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (N) Normal |
| | | | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
CLINICA DE ADMINISTRACION
06 FEB. 2023
RECIBIDO
Hora: 12:49 Firma: [Signature]



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL
DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA N°0271-2023-JEF.-DEP.-ENF.-HS

A : Lic. BADIMILO JORGE ZANABRIA
Jefe Oficina Administración
Hospital San Juan de Lurigancho

ATENCION : LOGISTICA
SERVICIO GENERALES

De : MG. FLOR DE JEANETTE BLAS BERGARA
Jefa Departamento de Enfermería
Hospital San Juan de Lurigancho.

Asunto : SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION SOLICITA REQUERIMIENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA LA
ESTERILIZACION DE LOS MATERIALES Y ROPA

Referencia : NOTA INFORMATIVA N°034-2023-C.E-EST-HSJL

Fecha : SJL, 06 de Febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez en atención al documento de referencia, el cual hago de su conocimiento y remito para que se tome las acciones inmediatas; según documento adjunto

Agradeciendo la atención al presente, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD - LIMA CENTRO
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MG. FLOR DE JEANETTE BLAS BERGARA
JEFA DEL DEPTO. DE ENFERMERIA

FBB/nrz
C.c. Archivo





NOTA INFORMATIVA N° 34 - 2023 -CE- EST-HSJL

A : MG. FLOR DE JEANETTE BLAS BERGARA
Jefa del Departamento de Enfermería.

DE : LIC ESTHER AGUIRRE CALDERON
Coordinadora del Servicio de Central de Esterilización, Ropería y Costura.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA LA ESTERILIZACION
DELOS MATERIALES Y ROPA

ATENCION : BADIMILO JORGE ZANABRIA
Jefe de la Oficina de Administración



LUGAR Y FECHA: SAN JUAN DE LURIGANCHO 03 DE FEBRERO DEL 2023.

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarla cordialmente y a la vez, solicitar la compra de una autoclave a vapor como proyecto de inversión para el área de central de esterilización ya que la autoclave se encuentra inoperativo.

Desde febrero del 2021 autoclave queda inoperativo, por lo que se viene tercerizando el servicio de esterilización a alta temperatura, para la continuidad y garantizar la esterilización de los materiales que se usa en la atención de los pacientes en los diferentes servicios como sala de operaciones, sala de parto, emergencia, hospitalización, consultorios y demás servicios.

Teniendo en cuenta que es fundamental y de gran importancia contar con el material quirúrgico estéril, ropa y gasas para la atención de los pacientes y que dicho proceso se lleve a cabo con un equipo propio del hospital ya que así tenemos el material y/o equipo más rápido para su uso, menos manipulación del material estéril y disminuir el gasto adicional al hospital, es indispensable contar con un equipo nuevo.

Así mismo se requiere que se considere un equipo moderno, con garantía de calidad en el mercado comercial.

La cantidad promedio que se esteriliza diario es de 1.400 litros.

Por Tanto, **SOLICITO LA COMPRA DE UN AUTOCLAVE, PARA GARANTIZAR LA ESTERILIZACION DE TODOS LOS MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS, ROPA , GASAS Y DEMAS MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS QUE SE REQUIERE PARA GARANTIZAR LA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD DE LOS OPACIENTES DEL HSJ.**

Adjunto:
Siga
Especificaciones técnicas

Sin otro Particular me despido de Ud. reiterando mi saludo y estima personal.
Atentamente,

EJAC
Cc. Archivo

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

LIC. ESP. ESTHER AGUIRRE CALDERON
C.E.P. 51045 FEB 21004
Coordinadora de Central de Esterilización

INFORME N°025-2023-MB-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, del equipo autoclave, del departamento de enfermería; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
ENFERMERÍA	AUTOCLAVE	TUTTNAUER	55120EPLV	2906002

I.-ANÁLISIS:

- Presenta daños en la tarjeta de control.
- Requiere cambio del sistema eléctrico.
- Presenta desgaste en las partes mecánicas.
- Requiere cambio de empaquetadura de las puertas.
- Requiere cambio relés térmicos.
- Requiere cambio de bomba de agua.
- Requiere cambio de electroválvulas.
- Requiere el cambio de sistema de apertura y cierre de puerta.
- Requiere cambio de depósito de agua.

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
AUTOCLAVE		X			X

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
Mantenimiento preventivo	:		C1, C2 Y C3	2906002
Mantenimiento correctivo	:		C1, C2 Y C4 o C5	



- C1:** Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares
- C2:** El equipamiento no ha superado su vida útil
- C3:** EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
- C4:** El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
- C5:** EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
AUTOCLAVE		X			X

Mantenimiento preventivo	:	C1, C2 Y C3
Mantenimiento correctivo	:	C1, C2 Y C4 o C5



hasta el momento de la evaluación, no

II.- CONCLUSIÓN:

La autoclave presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **INOPERATIVO**.

También se verifica que el equipo tiene más de 17 años de funcionamiento; lo cual se considera que el equipo presenta obsolescencia tecnológica o que ya cumplió su vida útil.

1. Mediante RM_533-2016/MINSA; se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo autoclave es de 10 años.

En conclusión, el microtomo al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
Encargado del Área de Biomedica



ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

N°	DÍA	MES	AÑO
024	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
ENFERMERÍA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
AUTOCLAVE	TUTTNAUER	55120EPLV	2906002	

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO
El equipo se encuentra inoperativo.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

(Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	


FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro Encargado del Área de Biomedica	01	02	2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO
Se realiza la inspección del equipo detectando: presenta daños en la tarjeta de control, requiere cambio del sistema eléctrico, presenta desgaste en las partes mecánicas, requiere cambio de empaquetadura de las puertas, requiere cambio relés térmicos, requiere cambio de bomba de agua, requiere cambio de electroválvulas, requiere el cambio de sistema de apertura y cierre de puerta, requiere cambio de depósito de agua.

FECHA DE INICIO	01	02	2023	FECHA TÉRMINO	01	02	2023	COSTO DEL SERVICIO	S/. -
-----------------	----	----	------	---------------	----	----	------	--------------------	-------

RECOMENDACIONES

EJECUTADO POR	FIRMA
1. Henry López Gallegos	
2.	



PERU

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestadores y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-ECP-HSJL

A : **MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS**
Jefe de la Unidad de Servicio Generales


ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023


Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Administracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ST. BERNARDO CAFFO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

BRS/nss
Cc: Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
02 FEB 2023
RECIBIDO
Hora: 12:35 Firma: 

... y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Administracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.



BICENTENARIO DEL PERU 2021 - 2024

ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	322200250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO		S/ 12.900.00	S/ 12.895.00	S/ 1.00	15/03/2005	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	SS120EPLV	TUTTNAUER	R	290802
2	322200250011	P3508	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/03/2013	S/ 250.875.00	S/ 217.425.06	S/ 33.449.94	31/03/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VX-150	SIVTEC	R	5399
3	53220490012	P4115	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12.000.00	S/ 11.999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490021	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 1400	HUMAN	R	904418-400
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HERAEUS	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35.040.00	S/ 35.039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFBS - BANCO DE SANGRE	EBA-ZI	HETTICH	R	000435-04-00
7	53220490025	P3222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21.500.00	S/ 10.750.04	S/ 10.749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	41114027
8	532245820001	P4020	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345.000.00	S/ 344.999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFCE - CONSULTORIO	OV191H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260250002	P2694	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 55.000.00	S/ 53.600.04	S/ 22.399.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	EG150HC	LEICA	R	11406/1705
10	532260470124	P4417	ESTERINIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL BS L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	19/11/2007	S/ 37.285.70	S/ 23.927.59	S/ 13.362.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	3870-ELV-D	TUTTNAUER	R	161143
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	19/11/2007	S/ 26.900.00	S/ 26.899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RW 2135 RT	LEICA	R	45737987
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 187.900.00	S/ 179.759.20	S/ 18.140.80	31/10/2013	UFAP - ALMACEN	PSP2005	LEICA	R	5433/09.2013
13	675002700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		S/ 27.095.43	S/ 27.094.43	S/ 1.00	31/12/1998	USGM - CALDERO CASA DE FUERZA	AC14	ET	R	5MSV
14	332292840002	P4115	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4.606.00	S/ 4.603.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	L-RT-30CE DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1107251

[Handwritten signature and stamp]

DATOS DEL ACTIVO FIJO

AD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 IDENTIFICACIÓN : 001216

Responsable : RAMIREZ GUERRA HENRY DANIEL
 Centro : CHUQUICHANCA SAN MIGUEL JOSE LIFE
 Fecha de Inicialización : 15/03/2005

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Centro de Costo : DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO
 Ubicación : UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 322200250009
Código Barra / Inv.	: P4418
Categoría	
Descripción	: AUTOCLAVE
Cuenta Contable	: 1503020902
Estado del Bien	: Bueno
País de Procedencia	: PERU
Características	:

Ingreso del Bien		Fecha
	151	15/03/2005
Nro PECOSA	000151	15/03/2005


Valor de NEA	S/.	11,502.50
Valor en Libros	S/.	12,900.00
Valor Tasado	S/.	
Depreciación Acumulada	S/.	12,899.00
Valor Neto	S/.	1.00

Especificaciones Técnicas	
Marca	: TUTTNAUER
Número de Serie	: 2906002
Modelo	: 55120EPLV
Características	:
Color	: PLATEADO
Vida Útil	: 10 AÑOS
Otras Especificaciones	:

Baja del Bien	
Nº de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	: BAJA DE LURIGANCHO

Proveedor	:
País	:

Observaciones	


MINISTERIO DE SALUD
 Asociación de Hospitales de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Sr. BERNARDO PATIÑO SANCHEZ
 Coordinador de Control Patrimonial

PEDIDO DE COMPRA N°

000201

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Entregar a Sr(a) : BLAS BERGARA FLOR DE JEANETTE
Fecha : 03/02/2023
Actividad Operativa : C0041 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Motivo : NOTA INFORMATIVA N° 34 - 2023 -CE- EST-HSJL

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00	0114	20	006	0008	9001	3999999	5000003

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
322200250001	AUTOCLAVE	2.6.3.2.2.1	1.00	UNIDAD

**MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento Humano
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

LIC. ESP. ESTHERY AGUIRRE CALDERÓN
C.E.P. 51016 REE 21014
Coordinadora de Centros de Esterilización

Firma del Solicitante

Firma Autorizada



ITEM 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE "UN EQUIPO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 400 - 450 LITROSPARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO"**1. ÁREA QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO:**

Unidad Productora de Servicios de Salud de Enfermería

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"ADQUISICIÓN DE "UN EQUIPO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 400 - 450 LITROSPARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO"

3. FINALIDAD PÚBLICA:

Prestación de servicio con calidad al paciente contando con equipo AUTOCLAVE horizontal y de gran capacidad que nos permita cubrir la demanda de la esterilización de materiales quirúrgicos , ropa para sala de operaciones, parto y oftalmología, empleados en las diferentes áreas del Hospital. Atendiendo todas las necesidades de esterilización de cirugías de forma eficiente y oportuna

4. ANTECEDENTES:

El hospital San Juan de Lurigancho atiende a una población de pacientes que se incrementa en forma sostenida y por ende aumenta la demanda de material de esterilización para cirugías que es necesario atender en forma eficiente y oportuna y a su vez el autoclave con el que cuenta central de esterilización del hospital se encuentra inoperativo desde el año 2021, el equipo AUTOCLAVE horizontal servirá para poder realizar la esterilización de todos los equipos y material médico que son usados en sala de operaciones y demás servicios para la atención de pacientes. Se viene tercerizando desde el 2021, lo cual hay desventajas como demora en ser entregado y gasto adicional al hospital.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:**5.1. OBJETIVO GENERAL:**

Mejorar la atención de los pacientes de diferentes servicios que requieren diversas intervenciones quirúrgicas, las cuales deben ser atendidas con materiales estéril y a su vez contar con un equipo moderno que garanticen la atención eficiente y oportuna, contribuyendo al valor agregado y calidad de los servicios de salud.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

"ADQUISICIÓN DE "UN EQUIPO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 400 - 450 LITROS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO"

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

El Contrato considera el suministro (incluye instalación) de un Equipo de Autoclave horizontal a fin de garantizar las demandas de intervenciones quirúrgicas de los pacientes de diferentes servicios del Hospital San Juan de Lurigancho.





7. PRESTACIÓN PRINCIPAL:

7.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:

"ADQUISICIÓN DE "UN EQUIPO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 400 - 450 LITROSPARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO" (incluye la instalación).

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
FAMILIA	EQUIPOS DE ESTERILIZACION
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 400 L – 450 L
CODIGO DEL BIEN	D-
A. CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES	
A01	Capacidad de la cámara de esterilización de 400 litros – 450 litros
A02	Acabado con paneles de acero inoxidable de calidad AISI 304, equivalente o mejor
A03	Funcionamiento con generador eléctrico de vapor y red de vapor (DUAL)
A04	Pantalla de visualización Touch-screen a color de 5.7" o mayor
A05	Impresora térmica incorporada para registro completo del proceso de esterilización (fecha, hora, número de proceso, etapa del proceso, temperatura y presión de la cámara)
A06	Puerto de comunicación para transmisión de datos a PC (Ethernet), que permita la impresión de datos del esterilizador en una impresora de tipo remota y/o con capacidad para realizar conexión de impresora por RED
A07	Sistema de tanques de agua independientes, tuberías, válvulas y conexiones de contacto directo con el vapor, fabricados en acero inoxidable
A08	Cámara y recámara en acero inoxidable de alta calidad, 1.4404 (AISI-316L)
CAMARA DE ESTERILIZACION	
A09	Cámara interna de acero inoxidable calidad 1.4404 (AISI-316L), equivalente o mejor
A10	Recamara o chaqueta de acero inoxidable calidad 1.4404 (AISI-316L), equivalente o mejor
A11	Aislamiento térmico de fibra y/o lana mineral externo en la cámara de esterilización
A12	Debe cumplir con la norma ASME (PED/ASME) o equivalente
PUERTA	
A13	Con dos (02) puertas, con función de bloqueo
A14	Fabricadas en acero inoxidable calidad 1.4404 (AISI-316L), equivalente o mejor
A15	Puerta deslizable verticalmente controlada desde los paneles de control digital de ambas puertas
A16	Apertura con accionamiento neumático, presurizadas por vapor o aire comprimido
SEGURIDAD	
A17	Contra la apertura de la puerta con cámara a presión
A18	Contra apertura de ambas puertas a la vez



MINISTERIO DE SALUD
Hospital de San Juan de Lurigancho
LIC. ESP. ESTHER AGUIRRE CALDERON
C.E.P. 51045 REE 21904
Coordinadora de Central de Esterilización



A19	Válvula de seguridad de sobre presión (de cámara, de chaqueta y del generador de vapor)
A20	Sistema de seguridad de apertura de puertas por obstrucción externa
A21	Interruptor de emergencia que permite la interrupción del ciclo de trabajo
	SISTEMA DE CONTROL
A21	Con un microcontrolador para el control de procesos y un micropocesorador
A22	Programación del tiempo de secado como mínimo, por parte del usuario
A23	Autodiagnóstico de funcionamiento al encender el equipo
A24	Código de acceso a la programación de parámetros de esterilización
A25	Batería de respaldo para la memoria del equipo
A26	Sistema de validación acorde a la norma ISO 17665
	PROGRAMAS MINIMOS PRECONFIGURADOS
A27	PROGRAMA 1: PARA JEBES O LATEX 121°C
A28	PROGRAMA 2: PARA INSTRUMENTAL 134°C
A29	PROGRAMA 3: PARA MATERIAL TEXTIL 134°C
A30	PROGRAMA 4: PARA PRIONES
A31	PROGRAMA 5: PARA CONTENEDORES
A32	PROGRAMA DE PRUEBA: BOWIE AND DICK
A33	PROGRAMA DE PRUEBA: DE PERDIDA DE VACIO
A34	PROGRAMA DE PRECALENTAMIENTO
	INDICADORES MINIMOS
A35	Manómetrosanalógicos/digitales indicadores de presión en la cámara, a cada lado de las puertas (carga y descarga)
A36	Manómetro analógico/digital indicador de presión en la chaqueta o recámara
A37	Manómetro analógico/digital indicador de presión en el generador de vapor en zona de carga
A38	De temperatura en la cámara de esterilización
A39	Del estado o fase del ciclo de esterilización
A40	Alarma de fallas en el equipo (falta de agua, bajo nivel de agua, sobre presión, sobre temperatura e interrupción de proceso, como mínimo)
A41	Monitoreo digital continuo de los parámetros en la cámara de trabajo durante todo el proceso de esterilización
	COMPONENTES
	SISTEMA DE VACIO
A42	Integrado al equipo esterilizador
A43	Mediante bomba de vacío tipo anillo líquido o sistema venturi
A44	Condensador o intercambiador de calor previo al sistema de vacío
	GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR



MINISTERIO DE SALUD
Hospital de San Juan de Lurigancho
LIC. ESP. ESTHER AGUIRRE CALDERON
C.E.P. 51005 REE 21004
Coordinadora de Central de Esterilización



A45	Integrado al esterilizador
A46	Construido en acero inoxidable calidad 1.4404 (AISI-316L), equivalente o mejor
A47	Sistema de seguridad contra falta de agua y sobre presión
A48	Manómetro indicador de presión
A49	Con sistema de drenaje
A50	Bomba de alimentación de agua
A51	Válvula de drenaje
A52	Visor de nivel de agua
ACCESORIOS	
B01	Un juego de seis (06) canastas de acero inoxidable como mínimo
B02	Dos (02) carros de acero inoxidable AISI 304, equivalente o superior, para transporte de materiales (uno para carga y otro para descarga).
B03	Un (01) carro de transferencia de acero inoxidable para carga de canastillas y contenedores de instrumental.
B04	Diez (20) rollos de papel para la impresora
B. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA	
B01	Sistema de alimentación de 220-240 V- 60 HZ

7.2. GARANTIA POSVENTA

La garantía Mínima será de 36MESES a partir de la fecha de recepción.

8. PRESTACIÓN ACCESORIA:

8.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Dos (02) visitas técnicas por año, para mantenimiento preventivo del Equipo – Autoclave horizontal, durante el tiempo de garantía. **Detallar la estructura de las actividades de mantenimiento preventivo, señalando kits de repuestos, componentes, mano de obra de estas intervenciones de mantenimiento programado que se ofertan.**

8.2.- SOPORTE TÉCNICO:

Comprende; en caso de falla fortuita del equipo, el personal técnico especializado de la empresa deberá apersonarse o brindar asistencia mediante vía telefónica durante el plazo de Garantía, señalando el periodo de respuesta que no sea mayor a las 24 horas de solicitada por área usuaria o de servicios generales.

8.3.- CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Brindada al personal de la UPSS – Enfermería y al personal de Servicios Generales se le realizará un curso de capacitación de 04 horas teórico-práctico, sobre principios de funcionamiento y operación del Equipo de Autoclave horizontal; y un curso de 04 horas teórico-práctico sobre el mantenimiento y reparación del Equipo de Autoclave horizontal, entregando una constancia y temario de la capacitación; estas capacitaciones deben ser brindada a no menor de 15 personas o a disposición del usuario





9. CLÁUSULAS ESPECIALES:

- a. Obligación del contratista: Cumplimiento de la Normatividad vigente del Código Nacional de Electricidad (CNE) según el Ministerio de Energía y Minas.

10. ENTREGABLES DOCUMENTARIOS:

El contratista que realice el suministro (incluye instalación) del Equipo de Autoclave horizontal, deberá hacer entrega de toda la documentación técnica: un formato del protocolo de pruebas, el cual deberá ser firmado por un Ingeniero Electrónico debidamente titulado y habilitado como representante del contratista; La Garantía del Fabricante; un Manual de Operación y funcionamiento original en idioma español; Dos Manuales Técnicos con diagramas de bloques de sus tarjetas electrónicas originales uno en idioma español e inglés. Con destino a la UPSS enfermería y la Unidad de Servicios Generales.

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

En caso que el Equipo de Autoclave horizontal, los componentes, o accesorios y/o repuestos del mismo presenten defectos de fábrica deberán ser cambiados y asumir el costo por el contratista

12. REQUISITOS DE CALIFICACION:

a. DEL POSTOR (Persona jurídica)

El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con, Boucher de depósito, reporte de estado de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

- ❖ Se considera equipos autoclaves y equipos de esterilización

12.2 DEL PERSONAL CLAVE

El profesional responsable de la verificación de la instalación será:

- Un (01) Ingeniero Biomédico o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico titulado y colegiado con experiencia, en instalación y supervisión de trabajos de mantenimiento de equipos hospitalarios iguales o similares, con experiencia mínima de un (01) año
- Un (01) técnico electrónico, debidamente acreditado, con experiencia en trabajos de mantenimiento, instalación, calibración, etc.) de equipos hospitalarios iguales o similares, con experiencia mínima de un (01) año
- ❖ La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro





documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

13. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

a. **LUGAR:**

El Equipo de Autoclave horizontal se instalará en la UPSS – Enfermería – central de esterilización del Hospital San Juan de Lurigancho

b. **PLAZO:**

Plazo contractual: La entrega del Equipo – Equipo de Autoclave horizontal deberá ejecutarse en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios; el plazo de entrega empezará a computarse del siguiente día de firmado el contrato

c. **ACTIVIDADES:**

Las actividades de entrega y pruebas del Equipo de Autoclave horizontalse realizarán en horarios Administrativos bajo previa coordinación con el área técnica especializada.

14. MEDIDAS DE CONTROL:

a. **Área que Supervisa:** La verificación del cumplimiento de las actividades de instalación y protocolo de pruebas estará a cargo del personal especializado del área de biomédica de la Unidad de Servicios Generales.

b. **Área que coordina con el contratista:** La coordinación a fin de que se cumpla con las actividades contempladas de acuerdo a lo solicitado será la Unidad de Servicios Generales.

c. **Área que dará la Conformidad:** UPSS – Enfermería mediante la validación del protocolo de pruebas y la Unidad de Servicios Generales.

15. PENALIDADES:

a. **Penalidad por mora**

En caso de atraso injustificado en la entrega del bien objeto de la orden de contratación, la entidad aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del contrato que debió ejecutarse.

Penalidad Contractual = $0.10 \times \text{Monto Contractual}$
 $F \times \text{Plazo en días}$

F: 0.40



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD - LIMA
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIC. ESP. ESTHER AGUIRRE CALDERÓN
C.E.P. 61004 / R.E.E. 21004
Coordinadora de Central de Esterilización



PERU

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Seguro de Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

NOTA INFORMATIVA N° 10 - 2023 -CE- EST-HSJL

A : MG. FLOR DE JEANETTE BLAS BERGARA
Jefa del Departamento de Enfermería.

ASUNTO : INFORME SOBRE EL REQUERIMIENTO DE LA COMPRA DE AUTOCLAVE A VAPOR

REFERENCIA : NOTA INFORMATIVA N° 253 - 2022 - EST-HSJL

ATENCION : BADIMILO JORGE ZANABRIA
Jefe de la Oficina de Administración

11 ENE. 2023

11 - 11 - 2023

y. 204 f

LUGAR Y FECHA: SAN JUAN DE LURIGANCHO 11 DE ENERO DEL 2023.

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarla cordialmente y a la vez, solicitar la compra de una autoclave a vapor como proyecto de inversión para el área de central de esterilización ya que el autoclave se encuentra inoperativo.

I. ANTECEDENTES:

Resolución Ministerial N° 1472-2002 SA/DM del 10 de setiembre 2002 – Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria.

II. ANALISIS:

- El servicio de central de esterilización cuenta con un autoclave a vapor que fue adquirido en el 2005.
- En los últimos años el autoclave ha venido presentando fallas continuas estando inoperativo por meses se han realizado cambios de repuestos y cada 6 meses se malogra.
- En el 2017 estuvo inoperativo desde el 30 de junio al 14 de setiembre.
- En el 2018 estuvo inoperativo del 19 de marzo al 29 de mayo por lo que se tuvo tercerizando la esterilización a alta temperatura, generando un gasto al hospital.
- En el 2019 estuvo inoperativo del 12 de abril hasta el 06 de junio, donde también se tercerizó la esterilización a alta temperatura.
- El 14 de noviembre del 2019 el autoclave quedó inoperativo y el área de servicios generales, solicito cambio de repuestos, por lo que fue evaluado y cambiaron algunos repuestos por empresa de JAIME ROJAS, por lo que estaba funcionando pero no con una garantía de 100% ya que presentaba inconvenientes con las instalaciones del vapor hacia el caldero y fallas de cierre de puerta posterior.
- En el 2020 el autoclave fue reparado 2 veces.
- En el 2021 desde el 18 de febrero presento fallas por lo que fue revisado por personal de empresa Jaime Rojas y personal de mantenimiento, lo cual no fue arreglado y se viene tercerizando desde entonces.
- El 22 de abril del 2021 servicios generales emite el informe sobre la evaluación del equipo y concluye que se encuentra **INOPERATIVO** y el costo de su reparación a lo largo de su vida útil supero más del 40 % del costo del equipo, siendo un equipo de 15 años de antigüedad y recomienda efectuar el trámite de **REPOSICION** por un equipo nuevo con carácter de **URGENCIA**.
- Siendo ya casi 2 años que se viene tercerizando la esterilización de alta temperatura (vapor) y teniendo en cuenta el costo es necesario que se compre un autoclave nuevo ya que con el monto que se viene pagando hasta el momento ya supera el monto de un autoclave nuevo.



- Se detalla el consumo mensual en litros y el pago mensual y total.

2021	LITROS	COSTO	2022	LITROS	COSTO
			ENERO	35,505	24,853
FEBRERO	11,988	8,391.00	FEBRERO	34,776	24,343
MARZO	25,893	18,121	MARZO	42,336	29,635
ABRIL	34,074	23,851	ABRIL	22,032	15,422
MAYO	36,612	25,628	MAYO	35,559	24,891
JUNIO	39,609	27,726	JUNIO	38,367	26,856
JULIO	37,611	26,327	JULIO	37,314	26,119
AGOSTO	40,689	28,482	AGOSTO	39,420	27,594
SETIEMBRE	36,774	25,741	SETIEMBRE	44,874	31,411
OCTUBRE	36,099	21,067	OCTUBRE	46,818	32,772
NOVIEMBRE	37,530	26,271	NOVIEMBRE	48,492	33,944
DICIEMBRE	36,000	25,200	DICIEMBRE	43,632	30,542
TOTAL	372,879	256,805	TOTAL	469,125	328,382

AÑOS	MONTO CANCELADO
2021	256,805 soles
2022	328,382 soles
TOTAL	585,187 soles

DESVENTAJAS DE LA TERCERIZACION DE LA ESTERILIZACION A ALTA TEMPERATURA

- Demora en ser devuelto al área usuaria
- Manipulación repetida del material estéril y pone en riesgo la esterilización
- Empaques rotos y húmedos.
- No realizamos nuestro propio control y monitoreo del proceso de esterilización.
- Costo adicional al HSJL

III. CONCLUSIONES:

- El servicio de central de esterilización tiene como objetivo principal proveer material estéril a los diferentes servicios del hospital para las atenciones a los pacientes por lo que es fundamental e importante contar con un autoclave para la esterilización oportuna de instrumental, ropa y gasas.
- Realizar la compra de un equipo nuevo de igual o superiores características por reposición, para la continuidad de los procesos de esterilización para garantizar la atención oportuna a los pacientes de los diferentes servicios del HSJL
- Es necesario contar con nuestro propio equipo (autoclave), para disminuir gasto al hospital y garantizar la esterilización oportuna de los diferentes equipos y materiales quirúrgicos que son usados en la atención de los pacientes.



PERU

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"


IV. RECOMENDACIONES:

- Adquirir con URGENCIA una autoclave nueva de igual o superiores característica para la continuidad de los procesos de esterilización y garantizar la atención de los pacientes.
- Se debe incluir la compra de una autoclave nueva como proyecto de inversión para el año 2023, considerando que ya desde el año pasado se viene solicitando la reposición de dicho equipo.
- Evaluar la compra con Ingeniero biomédico teniendo en cuenta la calidad y garantía que debe tener dicho equipo.

Por tanto, SOLICITO QUE ADMINISTRACIÓN APRUEBE LA COMPRA DE UN AUTOCLAVE NUEVO POR REPOCISON COMO PROYECTO DE INVERSION PARA EL 2023 , para la continuidad de los procesos de esterilización de materiales y equipos de los diferentes servicios para la atención de los pacientes del HSJL.

Sin otro Particular me despido de Ud. reiterando mi saludo y estima personal.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Local - Centro
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIC. ESP. ESTHER AGUIRRE CALDERÓN
C.E.P. 61085 REG. 211004
Coordinadora de Centro de Esterilización

EJAC
Cc. Archivo



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



03/02/2023 16:46:33
 HSJL-DAD-bhuamani
 Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-003274-001 /
 N° Documento: N° 022- 2023-DAD-HSJL Operador: HSJL-DAD-bhuamani
 Fecha Registro: 03/02/2023 16:46
 Interesado: DAD-VEGA MENDEZ HERMES
 Asunto: COMPA POR REPOSICIÓN DE AUTOCLAVES INOPERATIVAS

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	DA-JORGE ZANABRIA BADINILO IGNACIO	NORM	2,5	03/02/2023	DAD-VEGA MENDEZ HERMES
2	<i>Unid. Logística</i>	<i>N 26</i>		<i>3/04/23</i>	
3	<i>Programa Cengel</i>	<i>N 26</i>		<i>06-03-26</i>	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | CLAVE PRIORIDAD |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (B) Baja |
| 03. Se Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (I) Inmediato |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Proyecto Resolución | (MB) Muy baja |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (N) Normal |
| | | | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho"Decenio de la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres"
"Año de La Unidad, La paz y Desarrollo"

Expo: 23-003274-001

NOTA INFORMATIVA N° 022- 2023-DAD-HSJL

A : LIC. BADIMILO IGNACIO JORGE ZANABRIA
Jefe de la Oficina de Administración del Hospital San Juan de Lurigancho

Asunto : COMPRA POR REPOSICIÓN DE AUTOCLAVES INOPERATIVAS

Referencia : INFORME N°026-2023-MB-HSJL
INFORME N°024-2023-MB-HSJL

Fecha : San Juan de Lurigancho 03 de febrero del 2023



Me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a su vez comunicarle que en el área de Tuberculosis y Microbiología las autoclaves existentes se encuentran inoperativas, lo cual afecta seriamente el desarrollo de los exámenes de laboratorio ocasionando resultados de los estudios tardíos. El funcionamiento de dichos equipos es fundamental para atender la sobredemanda de exámenes de laboratorio que recibimos de pacientes asegurados SIS, tanto de **emergencia, consultorios como de hospitalización.**

En ese sentido le solicitamos la compra por reposición de 02 autoclaves que se encuentran inoperativas siendo necesarias para la atención de pacientes SIS garantizando así las actividades de laboratorio y no causar molestias en el usuario interno y externo.

El equipo mencionado para reposición es el siguiente:

N°	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
1	AUTOCLAVE	TUTTNAUER	3870-ELV-D	161148
2	AUTOCLAVE	SYSTEC	VX-150	5339

En ese sentido le solicitamos la compra por reposición de 02 Autoclaves lo cual garantizara las actividades de laboratorio sean oportunos y no causar molestias a los usuarios.

Atentamente,

HVM/bhm
C.c Archivo
Adj: Especificaciones técnicas y Siga

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

MCS. HERMES VILGA MENDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

PEDIDO DE COMPRA N°

000203

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

NRO IDENTIFICACIÓN : 001216

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : UNIDAD FUNCIONAL DE PATOLOGIA CLINICA
Entregar a Sr(a) : MATOS PONCE GIOVANNA
Fecha : 03/02/2023
Actividad Operativa : C0046 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
Motivo : NOTA INFORMATIVA N° 022- 2023-DAD-HSJL
COMPRA POR REPOSICION DE AUTOCLAVES INOPERATIVAS

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00	0131	20	044	0098	9002	3999999	5001189

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
322260250001	AUTOCLAVE	2 6 3 2 2 1	2 00	UNIDAD

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de Apoyo al Diagnóstico


Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035

Firma del Solicitante

Firma Autorizada

ITEM 05

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE "DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"

1. ÁREA QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO:

Unidad Productora de Servicios de Salud de Patología Clínica - Laboratorio de Microbiología

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE "DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"

3. FINALIDAD PÚBLICA:

Prestación de servicio con calidad al paciente contando con equipo DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES y de gran capacidad que nos permita cubrir la demanda de desinfección de materiales empleados en análisis de los diferentes casos. Atendiendo todas las necesidades de los Estudio del área de Laboratorio de Microbiología en forma eficiente y oportuna.

4. ANTECEDENTES:

El hospital San Juan de Lurigancho atiende a una población de pacientes que se incrementa en forma sostenida y por ende aumenta la demanda de análisis que es necesario atender en forma eficiente y oportuna, el equipo DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES servirá para poder realizar la desinfección de los accesorios empleados en los exámenes pertinentes para la atención de pacientes.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

5.1. OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la atención de los pacientes de diferentes servicios que requieren de un diagnostico constante, al contar con equipos modernos que garanticen la atención eficiente y oportuna, contribuyendo al valor agregado y calidad de los servicios de salud.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

ADQUISICIÓN DE "DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

El Contrato considera el suministro (incluye instalación) de un Equipo de DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES a fin de garantizar las demandas de Análisis de los pacientes de diferentes servicios del Hospital San Juan de Lurigancho.

7. PRESTACIÓN PRINCIPAL:

7.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:

ADQUISICIÓN DE "DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO" (incluye la instalación).





ESPECIFICACIONES TECNICAS

FAMILIA	EQUIPOS DE ESTERILIZACION
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	DOS (02) AUTOCLAVES VERTICALES
CODIGO DEL BIEN	D-
A. CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES	
A01	CAPACIDAD DE LA CAMARA INTERIOR ENTRE 150 A 200 LITROS
A02	PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL (LCD)
A03	IMPRESORA INCORPORADA PARA REGISTRO COMPLETO DEL PROCESO
A04	PUERTO DE COMUNICACION A COMPUTADORA PARA DESCARGA DE RESULTADO
A05	FILTRO DE AIRE DE 0.2 MICRAS O MENOR, PARA EVITAR LA CONTAMINACION DE LA CAMARA DURANTE EL SECADO
A06	COMPLETAMENTE AUTONOMO (NO REQUIERE CONEXIONES DE AGUA NI DESAGUE) CON 0 PSI PRESION DE AGUA PARASU FUNCIONAMIENTO
A07	CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO (EQUIPO CON ESTRUCTURA RODABLE DE FACIL TRASLADO, NO REQUIERE MESA)
CAMARA DE ESTERILIZACION	
A08	CAMARA CIRCULAR DE FACIL LIMPIEZA
A09	DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L EQUIVALENTE O MEJOR
A10	DIMENSIONES APROX: 50 cm (diámetro) x 75 cm (profundidad)
A11	AISLAMIENTO TERMICO EXTERNO
A12	DEBE CONTAR CON CERTIFICACION ASME "U" O EQUIVALENTE
A13	CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE APRUEBA DE ACIDOS CON SOLDADURA ROBOTIZADA, PARA GARANTIZAR UNA SOLDADURA UNIFORME, EVITANDO FISURAS Y DE FORMACIONES. (DEBIDAMENTE SUSTENTADA)
PUERTA	
A14	DE UNA PUERTA
A15	DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L EQUIVALENTE O MEJOR
A16	DE APERTURA MANUAL O AUTOMÁTICA
SEGURIDAD	
A17	CONTRA LA APERTURA DE LA PUERTA CON CAMARA A PRESION
A18	VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE-PRESION
SISTEMA DE CONTROL	
A19	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
A20	AUTODIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035






A21	PROGRAMACION DE LOS PARAMETROS DE ESTERILIZACION (TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACION Y SECADO) POR PARTE DEL USUARIO
A22	CODIGO DE ACCESO A LA REPROGRAMACION
	PROGRAMAS MINIMOS PRECONFIGURADOS
A23	PROGRAMA 1: PARA JEBES O LATEX 121°C
A24	PROGRAMA 2: PARA INSTRUMENTAL 134°C
A25	PROGRAMA 3: PARA MATERIAL TEXTIL 134°C
A26	PROGRAMA DE PRUEBA: BOVIE AND DICK
A27	PROGRAMA DE PRUEBA: DE PERDIDA DE VACIO
	INDICADORES MINIMOS
A28	MANOMETRO INDICADOR DE PRESION EN LA CAMARA
A29	DE TEMPERATURA EN LA CAMARA DE ESTERILIZACION
A30	DEL ESTADO O FASE DEL CICLO DE ESTERILIZACION
A31	DE ALARMA O FALLA
	COMPONENTES
A32	SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA (OSMOSIS INVERSA) DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL AUTOCLAVE (INCLUYE INSTALACION)
	SISTEMA DE VACIO
	INTEGRADO AL EQUIPO ESTERILIZADOR
A33	BOMBA DE VACIO TIPO ANILLO DE AGUA CON SISTEMA DE AHORRO DE AGUA CON CONSUMO DE 5 LITROS O MENOS DE AGUA POR DIA
	GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
A34	INTEGRADO AL EQUIPO
A35	CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L O SUPERIOR
A36	DEBE CONTAR CON CERTIFICACION ASME "S" O EQUIVALENTE
A37	SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA FALTA DE AGUA
A38	BOMBA DE ALIMENTACION AUTOMÁTICA DE AGUA
A39	MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN EN LA CAMARA DEL GENERADOR
A40	VALVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESION
	B. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
B01	220-230 V- 60 HZ

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035



7.2. GARANTIA POSVENTA

La garantía Mínima será de 36 MESES a partir de la fecha de recepción.

8. PRESTACIÓN ACCESORIA:

8.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Dos (02) visitas técnicas por año, para mantenimiento preventivo del Equipo – AUTOCLAVE VERTICAL, durante el tiempo de garantía. **Detallar la estructura de las actividades de mantenimiento preventivo, señalando kits de repuestos, componentes, mano de obra de estas intervenciones de**

mantenimiento programado que se ofertan.

8.2.- SOPORTE TÉCNICO:

Comprende; en caso de falla fortuita del equipo, el personal técnico especializado de la empresa deberá apersonarse o brindar asistencia mediante vía telefónica durante el plazo de Garantía, señalando el periodo de respuesta que no sea mayor a las 24 horas de solicitada por área usuaria o de servicios generales.

8.3.- CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Brindada al personal de Patología Clínica - Laboratorio de Microbiología y al personal de Servicios Generales se le realizará un curso de capacitación de 04 horas teórico-práctico, sobre principios de funcionamiento y operación del Equipo; y un curso de 04 horas teórico-práctico sobre el mantenimiento y reparación del Equipo, entregando una constancia y temario de la capacitación; estas capacitaciones deben ser brindada a no menor de 10 personas o a disposición del usuario

9. CLÁUSULAS ESPECIALES:

- a. Obligación del contratista: Cumplimiento de la Normatividad vigente del Código Nacional De Electricidad (CNE) según el Ministerio De Energía y Minas.

10. ENTREGABLES DOCUMENTARIOS:

El contratista que realice el suministro (incluye instalación) del AUTOCLAVE VERTICAL, deberá hacer entrega de toda la documentación técnica: un formato del protocolo de pruebas, el cual deberá ser firmado por un Ingeniero Electrónico debidamente titulado y habilitado como representante del contratista; La Garantía del Fabricante; un Manual de Operación y funcionamiento original en idioma español; Dos Manuales Técnicos con diagramas de bloques de sus tarjetas electrónicas originales uno en idioma español e inglés. Con destino a Patología Clínica - Laboratorio de Microbiología y la Unidad de Servicios Generales.

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

En caso que el AUTOCLAVE VERTICAL, los componentes, o accesorios y/o repuestos del mismo presenten defectos de fábrica deberán ser cambiados y asumir el costo por el contratista

12. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

12.1 DEL POSTOR (Persona jurídica)

El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con, Boucher de depósito, reporte de estado de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

- ❖ Se considera equipos similares a: autoclaves, Equipos de esterilización





12.2 **DEL PERSONAL CLAVE**

El profesional responsable de la verificación de la instalación será:

- Un (01) Ingeniero Biomédico o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico titulado y colegiado con experiencia, en instalación y supervisión de trabajos de mantenimiento de equipos hospitalarios iguales o similares, con experiencia mínima de un (01) año
- Un (01) técnico electrónico, debidamente acreditado, con experiencia no menor a (24) meses para realizar los trabajos de mantenimiento, instalación, calibración, etc.) de los equipos
 - ❖ La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

13. **LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:**

a. **LUGAR:**

El AUTOCLAVE VERTICAL se instalará en la UPSS – Patología Clínica - Laboratorio de Microbiología del Hospital San Juan de Lurigancho

b. **PLAZO:**

Plazo contractual: La entrega del Equipo – AUTOCLAVE VERTICAL deberá ejecutarse en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios; el plazo de entrega empezará a computarse del siguiente día de firmado el contrato

c. **ACTIVIDADES:**

Las actividades de entrega y pruebas del AUTOCLAVE VERTICAL se realizarán en horarios Administrativos bajo previa coordinación con el área técnica especializada.

14. **MEDIDAS DE CONTROL:**

- a. **Área que Supervisa:** La verificación del cumplimiento de las actividades de instalación y protocolo de pruebas estará a cargo del personal especializado del área de biomédica de la Unidad de Servicios Generales.
- b. **Área que coordina con el contratista:** La coordinación a fin de que se cumpla con las actividades contempladas de acuerdo a lo solicitado será la Unidad de Servicios Generales.
- a. **Área que dará la Conformidad:** Patología Clínica - Laboratorio de Microbiología mediante la validación del protocolo de pruebas y la Unidad de Servicios Generales.

15. **PENALIDADES:**

a. **Penalidad por mora**

En caso de atraso injustificado en la entrega del bien objeto de la orden de contratación, la entidad aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del contrato que debió ejecutarse.

$$\text{Penalidad Contractual} = \frac{0.10 \times \text{Monto Contractual}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

F: 0.40

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de apoyo al Diagnóstico

Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035





INFORME N°026-2023-MB-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del-2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, del equipo autoclave, del departamento de apoyo al diagnóstico; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
APOYO AL DIAGNÓSTICO	AUTOCLAVE	TUTTNAUER	3870-ELV-D	161148

I.-ANÁLISIS:

- Presenta daños en la tarjeta de control.
- Requiere cambio del sistema eléctrico.
- Presenta desgaste en las partes mecánicas.

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
AUTOCLAVE		X			X

Mantenimiento preventivo : C1, C2 Y C3
Mantenimiento correctivo : C1, C2 Y C4 o C5

- C1: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares*
- C2: El equipamiento no ha superado su vida útil*
- C3: EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C4: El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C5: EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.*

II.- CONCLUSIÓN:

La autoclave presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **INOPERATIVO**.

En conclusión, el rotador digital al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.





ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

N°	DÍA	MES	AÑO
023	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
APOYO AL DIAGNÓSTICO	LABORATORIO TBC

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
AUTOCLAVE	TUTTNAUER	3870-ELV-D	161148	

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO
El equipo se encuentra inoperativo.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

(Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	

FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO
Se realiza la inspección del equipo detectando: Tarjeta de control presenta daños, requiere cambio del sistema eléctrico, presenta desgaste de las partes mecánicas, requiere cambio de empaquetadura de las puertas.

FECHA DE INICIO	01	02	2023	FECHA TÉRMINO	01	02	2023	COSTO DEL SERVICIO	S/. -
-----------------	----	----	------	---------------	----	----	------	--------------------	-------

RECOMENDACIONES

EJECUTADO POR	FIRMA
3. Henry López Gallegos	
4.	



PERU

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-ECP-HSJL

A : **MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS**
Jefe de la Unidad de Servicio Generales


ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023


Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Administracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ST. BERNARDO CAFFO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

BRS/nss
Cc: Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
02 FEB 2023
RECIBIDO
Hora: 12:35 Firma: 

... y demás fines.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	532200250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	-	S/ 12,900.00	S/ 12,899.00	S/ 1.00	15/09/2005	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	55120EPLV	TUTTNAUER	R	2909002
2	32200250011	P3908	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/09/2013	S/ 250,875.00	S/ 217,425.06	S/ 33,449.94	31/09/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VX-150	SYSTEC	R	5319
3	53220490012	P4113	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12,000.00	S/ 11,999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490021	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26,690.00	S/ 26,689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 1400	HUMAN	R	904418-400
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DFTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26,690.00	S/ 26,689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HERAEUS	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35,040.00	S/ 35,039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFPS - BANCO DE SANGRE	EPA-21	HETTICH	R	000435-04-00
7	53220490025	P9222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21,500.00	S/ 10,750.04	S/ 10,749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	41114027
8	532245820001	P4020	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345,000.00	S/ 344,999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFCE - CONSULTORIO	ORV191H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260250002	P2694	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 55,000.00	S/ 33,600.04	S/ 22,399.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	EG1150HC	LEICA	R	11406/1705
10	532260470124	P4417	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL 85 L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	-	S/ 37,289.70	S/ 23,927.59	S/ 13,362.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	3870-ELV-D	TUTTNAUER	R	161143
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	13/11/2007	S/ 26,900.00	S/ 26,899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RM 2225 RT	LEICA	R	4572787
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TELIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 197,900.00	S/ 179,759.20	S/ 18,140.80	31/10/2013	UFAP - ALMACEN	PSP 2005	LEICA	R	5413/09.2013
13	675002700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-	S/ 27,095.43	S/ 27,094.43	S/ 1.00	31/12/1998	USGM - CALDERO CASA DE FUERZA	ACIA	ET	R	5MSV
14	532292840002	P4116	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4,605.00	S/ 4,605.00	S/ 1.00	29/02/2012	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	L-RT-30CE DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1107251

[Handwritten signature and stamp]

DATOS DEL ACTIVO FIJO

INSTITUCIÓN EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 O. IDENTIFICACIÓN : 001216

Responsable : CONDORI ALEJO LILIAN MIROPE
 Usuario : FERNANDEZ OBREGON HANS OMAR
 Fecha de Emisión : 30/06/2015

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Centro de Costo : UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA
 Ubicación : UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 532260470124
Código Barra / Inventario	: 4417
Descripción	: ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL 85 L
Cuenta Contable	: 1503020402
Estado del Bien	: Nuevo
País de Procedencia	: PERU
Características	:

Ingreso del Bien		Fecha
		08 30/06/2015
Nro PECOSA	000340	30/06/2015


Valor de NEA	S/.	37,289.70
Valor en Libros	S/.	37,289.70
Valor Tasado	S/.	
Depreciación Acumulada	S/.	23,927.59
Valor Neto	S/.	13,362.11

Especificaciones Técnicas	
Marca	: TUTTNAUER
Número de Serie	: 161148
Modelo	: 3870-ELV-D
Medidas	:
Color	:
Vida Útil	: 10 AÑOS
Otras Especificaciones	:

Baja del Bien	
N° de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	: ...

Proveedor	:
País	:

Observaciones


MINISTERIO DE SALUD
 Unidad Ejecutiva de Gestión Integrada de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Sr. BERNARDO RAFFO SANCHEZ
 Coordinador de Control Patrimonial

INFORME N°024-2023-MB-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, del equipo autoclave vertical; del departamento de apoyo al diagnóstico; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

SERVICIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE	CÓDIGO
MICROBIOLOGÍA	AUTOCLAVE	SYSTEC	VX-150	5339	P3350

I.-ANÁLISIS:

- La tarjeta de control presenta interferencias.
- El sistema de osmosis requiere cambio de motores y filtros.
- Requiere cambio de relés y sistema eléctrico.
- Empaquetadura de puerta presenta desgaste, no cierra correctamente la puerta

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
AUTOCLAVE		X			X

Mantenimiento preventivo : C1, C2 Y C3
Mantenimiento correctivo : C1, C2 Y C4 o C5

- C1: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares
- C2: El equipamiento no ha superado su vida útil
- C3: EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
- C4: El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos
- C5: EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.

II.- CONCLUSIÓN:

La autoclave presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **INOPERATIVO**.

En conclusión, el autoclave al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
Encargado del Área de Biomedica





ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO



N°	DÍA	MES	AÑO
022	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
APOYO AL DIAGNÓSTICO	MICROBIOLOGÍA

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
AUTOCLAVE	SYSTEC	VX-150	5339	P3350

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO
El equipo se encuentra inoperativo.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

(Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	


FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
 Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro Encargado del Área de Biomedica	01	02	2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO
Se realiza la inspección del equipo detectando: Tarjeta de control presenta interferencias, el sistemas de osmosis requiere cambio de motores y filtro, requiere cambio de relés y sistema eléctrico, empaquetadura de puerta presenta desgaste, no cierra correctamente la puerta.

FECHA DE INICIO	FECHA TÉRMINO	COSTO DEL SERVICIO
01 02 2023	01 02 2023	S/. -

RECOMENDACIONES

EJECUTADO POR	FIRMA
5. Henry López Gallegos	
6.	



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA Nº 018-2023-ECP-HSJL

A : **MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS**
Jefe de la Unidad de Servicio Generales


ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023


Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Administracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr. BERNARDO CAFFO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

BRS/nss
C.c: Archivo


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
02 FEB 2023
RECIBIDO
Hora: 12:35 Firma: 



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	532200250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	15/03/2005	S/ 12,899.00	S/ 12,899.00	S/ 1.00	15/03/2005	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	55120EPIV	TUTTNAUER	R	2906002
2	32200250011	P3508	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/03/2013	S/ 250,875.00	S/ 217,425.06	S/ 33,449.94	31/03/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VK-15P	SYSTEC	R	5399
3	53220490012	P4113	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12,000.00	S/ 11,999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490021	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26,690.00	S/ 26,689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 1400	HUMAN	R	904418-400
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26,690.00	S/ 26,689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HERAEUS	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35,040.00	S/ 35,039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFBS - BANCO DE SANGRE	EBA-21	HETTICH	R	0004435-04-00
7	53220490025	P9222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21,500.00	S/ 10,750.04	S/ 10,749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	41114027
8	532245820001	P4020	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345,000.00	S/ 344,999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFCE - CONSULTORIO	O6V293H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260250002	P2694	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 56,000.00	S/ 33,600.04	S/ 22,399.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	EG150HC	LEICA	R	11400/11705
10	532260470124	P4417	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL 85 L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	30/06/2015	S/ 37,288.70	S/ 23,977.59	S/ 13,311.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	3870-SLV-D	TUTTNAUER	R	161143
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	13/11/2007	S/ 26,900.00	S/ 26,899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RM 2135 RT	LEICA	R	45737987
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TELIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 197,900.00	S/ 179,759.20	S/ 18,140.80	31/10/2013	UFAP - ALMACEN	PSP 2005	LEICA	R	5423/08.2013
13	675002700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		S/ 27,095.43	S/ 27,094.43	S/ 1.00	31/12/1998	USGM - CALDERO CASA DE FUERZA	ACIA	ET	R	5185V
14	192293840002	P4116	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4,608.00	S/ 4,605.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	L-RT-30CE DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1107251



DATOS DEL ACTIVO FIJO

EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
IDENTIFICACIÓN : 001216

Asignable : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON

Centro : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON

Fecha de adquisición : 31/03/2013

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Centro de Costo : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Ubicación : USGM - AREA BIOMEDICO

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 322200260011
Código Barra / Inv.	: P3308
Descripción	: AUTOCLAVE
Código Contable	: 1503020902
Estado del Bien	: Bueno
Origen de Procedencia	: ALEMANIA
Características	: INCLUYE: -01 SISTEMA DE VACIO -01 VENTILADOR RADIAL -01 IMPRESORA -01 COMPRESOR DE AIRE

Especificaciones Técnicas	
Marca	: SYSTEC
Serie	: 5339
Modelo	: VX-150
Dimensiones	:
Peso	:
Vida Útil	: 10 AÑOS
Otras Especificaciones	:

Ingreso del Bien		Fecha
INVENTARIO INICIAL (COMPRA)	1515	25/03/2013
Nro PECOSA	000263	31/03/2013

Valor de Orden de compra S/.	:	250,875.00
Valor en Libros S/.	:	250,875.00
Valor Tasado S/.	:	
Depreciación Acumulada S/.	:	217,425.06
Valor Neto S/.	:	33,449.94

Baja del Bien	
Nº de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	: ...

Proveedor	: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.
País	: PERU

Observaciones	

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Bienes Integrados de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ST. BERNARDO KAFIÑO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



01/02/2023 09:44:39
 HSJL-DAD-bhuamani
 Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-002802-001 /
 N° Documento: N° 018- 2023-DAD-HSJL Operador: HSJL-DAD-bhuamani
 Fecha Registro: 01/02/2023 09:44

Interesado: DAD-VEGA MENDEZ HERMES
 Asunto: COMPRA POR REPOSICIÓN DE CENTRÍFUGAS DE TUBOS INOPERATIVAS

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	DA-JORGE ZANABRIA BADIMILO IGNACIO	NORM	2,6	01/02/2023	DAD-VEGA MENDEZ HERMES
2	<i>Serv. Gerais</i>	<i>N 26</i>		<i>03/02/23</i>	
3	<i>Atena Oepal</i>	<i>26</i>		<i>6/2/23</i>	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					



- | CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO | | | CLAVE PRIORIDAD |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | (B) Baja |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (I) Inmediato |
| 03. Sa. Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Proyecte Resolución | (N) Normal |
| 05. Informe y Develver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (O) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de La Unidad, La paz y Desarrollo"

Expo: 23-002802-001

NOTA INFORMATIVA N° 018- 2023-DAD-HSJL

A : LIC. BADIMILO IGNACIO JORGE ZANABRIA Jefe de la Oficina de Administración del Hospital San Juan de Lurigancho

Asunto : COMPRA POR REPOSICIÓN DE CENTRÍFUGAS DE TUBOS INOPERATIVAS

Referencia : INFORME N°039-2022-MB-HSJL INFORME N°021-2023-MB-HSL

Fecha : San Juan de Lurigancho 01 de febrero del 2023



Me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a su vez comunicarle que en el área de Patología Clínica , PCT , Microbiología y Banco de Sangre las centrifugas existentes por su antigüedad (mayor de 07 años) se encuentran inoperativas , lo cual afecta seriamente el desarrollo de los exámenes de laboratorio ocasionando resultados de los estudios tardíos .El funcionamiento de dichos equipos es fundamental para atender la sobredemanda de exámenes de laboratorio que recibimos de pacientes asegurados SIS, tanto de emergencia, consultorios como de hospitalización.

En ese sentido le solicitamos la compra por reposición de 05 centrifugas que se encuentran inoperativas siendo necesarias para la atención de pacientes SIS garantizando así las actividades de laboratorio y no causar molestias en el usuario interno y externo.

El equipo mencionado para reposición es el siguiente:

Table with 7 columns: N°, NOMBRE EQUIPO DEL, MARCA, MODELO, SERIE, CODIGO, OBSERVACIONES. Rows include equipment like CENTRIFUGA DE 24 DE TUBOS (HERMLE, HUMAN), CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO (HETTICH, BOECO).

En ese sentido le solicitamos la compra por reposición de 05 Centrifugas para 24 tubos lo cual garantizará las actividades de laboratorio sean oportunos y no causar molestias a los usuarios.

Atentamente,


HVM/bhm

C.c Archivo

Adj: Especificaciones técnicas y Sigla



MG HERMÉS VEIGA MENDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO EN APOYO AL DIAGNÓSTICO



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



INFORME N°027-2023-MB-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, del equipo centrífuga para tubos, del departamento de apoyo al diagnóstico; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
APOYO AL DIAGNÓSTICO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	LABSYSTEM	80-2C	41114028

I.-ANÁLISIS:

- Presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia.
- Requiere cambio del sistema eléctrico.
- Presenta desgaste en las partes mecánicas internas.
- Jebe de base del cierre de la puerta presenta desgaste.

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
CENTRIFUGA PARA TUBOS					X



Mantenimiento preventivo : C1, C2 Y C3
 Mantenimiento correctivo : C1, C2 Y C4 o C5

- C1: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares*
- C2: El equipamiento no ha superado su vida útil*
- C3: EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C4: El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C5: EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.*



II.- CONCLUSIÓN:

La centrífuga para tubos presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **INOPERATIVO**.

También se verifica que el equipo tiene más de 13 años de funcionamiento; lo cual se considera que el equipo presenta obsolescencia tecnológica o que ya cumplió su vida útil.

1. Mediante RM_533-2016/MINSA; se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo de centrifuga para tubos es de 05 años.

En conclusión, la centrífuga para tubos al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
Encargado del Área de Biomedica



ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

N°	DÍA	MES	AÑO
020	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
APOYO AL DIAGNÓSTICO	LABORATORIO EMERGENCIA

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
CENTRIFUGA PARA TUBOS	LABSYSTEM	80-2C	41114028	

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO
El equipo se encuentra inoperativo.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

IC TM EDITH YESSICA MAMANI ROMERO
Tecnólogo Médico - Laboratorio Clínico
C.T.M.P. 5106

IC TM EDITH YESSICA MAMANI ROMERO
Tecnólogo Médico - Laboratorio Clínico
C.T.M.P. 5106

(Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	

FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023

Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
Ejecutado en el Área de Biomedicina

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO
Se realiza la inspección del equipo detectando: presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia requiere cambio del sistema eléctrico, presenta desgaste en las partes mecánicas internas, jebe de la base de la puerta presenta desgaste.

FECHA DE INICIO	01	02	2023	FECHA TÉRMINO	01	02	2023	COSTO DEL SERVICIO	S/. -
-----------------	----	----	------	---------------	----	----	------	--------------------	-------

RECOMENDACIONES

EJECUTADO POR	FIRMA
9. Henry López Gallegos	
10.	



PERÚ

Ministerio de Salud

V. Ministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-ECP-HSJL

A : **MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS**
Jefe de la Unidad de Servicio Generales

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023


Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Afministracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr. BERNARDO RAFFO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

BRS/nss
Cc: Archivo


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
02 FEB 2023
RECIBIDO
Hora: 12:35 Firma: 



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	32220250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO		S/ 12.900.00	S/ 12.899.00	S/ 1.00	19/03/2005	UFPC-LABORATORIO EMERGENCIA	SS120EPV	TUTTHAUER	R	2906802
2	32220250011	P3308	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/03/2013	S/ 250.875.00	S/ 217.425.06	S/ 33.449.94	31/03/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VA-150	SYSTEC	R	5339
3	53220490012	P4113	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12.000.00	S/ 11.999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490021	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 14KD	HUMAN	R	904435-400
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HERAEUS	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35.040.00	S/ 35.039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFES - BANCO DE SANGRE	EMA-21	HETTICH	R	0004435-04-00
7	53220490025	P3222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21.500.00	S/ 10.750.04	S/ 10.749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	41114027
8	532245820001	P4020	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345.000.00	S/ 344.999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFCE - CONSULTORIO	OE1293H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260290002	P2894	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 56.000.00	S/ 33.600.04	S/ 22.399.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	EG1150HC	LEICA	R	1140611705
10	532260470124	P4417	ESTERILIZADOR A VAPORES - AUTOCLAVE VERTICAL 85 L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA		S/ 37.285.70	S/ 23.927.59	S/ 13.362.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	3870-ELV-D	TUTTHAUER	R	161143
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	13/11/2007	S/ 26.900.00	S/ 26.899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RM 2135 RT	LEICA	R	45737987
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 187.900.00	S/ 179.759.20	S/ 18.140.80	31/10/2013	UFAP - ALMACEN	PSP 2005	LEICA	R	5413/09/2013
13	675002700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		S/ 27.095.43	S/ 27.095.43	S/ 1.00	31/12/1998	USSM - CALDERO CASA DE FUERZA	ACM	ET	R	5MSV
14	532292840002	P4116	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4.606.00	S/ 4.605.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	LAB-3000 DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1107231



 COPIA DE LA PLANILLA DE INVENTARIO DE BIENES DE LA INSTITUCION

DATOS DEL ACTIVO FIJO

ID EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 IDENTIFICACIÓN : 001216

Responsable : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON
 Centro : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON
 Fecha de Emisión : 30/11/2009

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Centro de Costo : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
 Ubicación : USGM - UNIDADES CONDENSADORAS

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 532220490012
Código Barra / Inv.	: P4113
Descripción	: CENTRIFUGA PARA TUBOS
Cuenta Contable	: 1503020402
Estado del Bien	: Bueno
País de Procedencia	: PERU
Otras Características	:

Especificaciones Técnicas	
Marca	: LABSYSTEM
Número de Serie	: 41114028
Modelo	: 80-2C
Medidas	:
Color	: BEIGE
Vida Útil	: 10 AÑOS
Otras Especificaciones	:

Ingreso del Bien	Fecha
INVENTARIO INICIAL (COMPRA)	668 30/11/2009
Nro PECOSA	000640 30/11/2009

Valor de Orden de compra	SI. :	12,000.00
Valor en Libros	SI. :	12,000.00
Valor Tasado	SI. :	
Depreciación Acumulada	SI. :	11,999.00
Valor Neto	SI. :	1.00

Baja del Bien	
Nº de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	:

Proveedor	:
País	:

Observaciones

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Bienes Muebles y Maquinaria - Lima Central
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Sr. BERNARDO RAFFA SANCHEZ
 Coordinador de Control Patrimonial

INFORME N°028-2023-MB-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, del equipo centrífuga para tubos, del departamento de apoyo al diagnóstico; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
APOYO AL DIAGNÓSTICO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HUMAN	HUMAN 14K0	004418-400

I.-ANÁLISIS:

- Presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia.
- Requiere cambio del sistema eléctrico.
- Presenta desgaste en las partes mecánicas internas.
- Jefe de base del cierre de la puerta presenta desgaste.

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
CENTRIFUGA PARA TUBOS					X



Mantenimiento preventivo : C1, C2 Y C3
Mantenimiento correctivo : C1, C2 Y C4 o C5

- C1: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares*
- C2: El equipamiento no ha superado su vida útil*
- C3: EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C4: El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C5: EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.*

C1	C2	C3	C4	C5
				X



II.- CONCLUSIÓN:

La centrífuga para tubos presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **INOPERATIVO**.

También se verifica que el equipo tiene más de 11 años de funcionamiento; lo cual se considera que el equipo presenta obsolescencia tecnológica o que ya cumplió su vida útil.

1. Mediante RM_533-2016/MINSA; se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo de centrífuga para tubos es de 05 años.

En conclusión, la centrífuga para tubos al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
Encargado del Área de Biomedica



ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

N°	DÍA	MES	AÑO
016	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
APOYO AL DIAGNÓSTICO	LABORATORIO EMERGENCIA

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
CENTRIFUGA PARA TUBOS	HUMAN	HUMAN 14K0	004418-400	

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO

El equipo se encuentra inoperativo.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

(Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	

FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
 Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro Encargado del Área de Biomedica	01	02	2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO

Se realiza la inspección del equipo detectando: presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia requiere cambio del sistema eléctrico, presenta desgaste en las partes mecánicas internas, jebe de la base de la puerta presenta desgaste.

FECHA DE INICIO	01	02	2023	FECHA TÉRMINO	01	02	2023	COSTO DEL SERVICIO	S/. -
-----------------	----	----	------	---------------	----	----	------	--------------------	-------

RECOMENDACIONES

--

EJECUTADO POR	FIRMA
17. Henry López Gallegos	
18.	

NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-ECP-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS Jefe de la Unidad de Servicio Generales

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023

Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Administracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines. UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO

Atentamente,

BRS/nss C.c. Archivo

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Sr. BERNARDO CARRO SANCHEZ Coordinador de Control Patrimonial

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 02 FEB 2023 RECIBIDO Hora: 12:35 Firma: [Signature]



ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	532200250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	-	S/ 12,900.00	S/ 12,899.00	S/ 1.00	15/03/2005	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	55120PIV	TUTTAUER	R	2906002
2	532200250011	P3508	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/05/2013	S/ 250,875.00	S/ 217,425.06	S/ 39,449.94	31/03/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VA-150	SISTEC	R	5319
3	53220490012	P4113	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12,000.00	S/ 11,999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490021	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26,690.00	S/ 26,689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 14KD	HUMAN	R	004418-400
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26,690.00	S/ 26,689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UPFC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HERAEUS	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35,040.00	S/ 35,039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFES - BANCO DE SANGRE	EBA-21	HETTICH	R	000435-04-00
7	53220490025	P9222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21,500.00	S/ 10,750.04	S/ 10,749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	41114027
8	532245820001	P4020	EQUIPO DE LAPROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345,000.00	S/ 344,999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFCE - CONSULTORIO	OE191H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260290002	P2694	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 56,000.00	S/ 33,600.04	S/ 22,399.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	EGL150HC	LEICA	R	11406/11705
10	532260470124	P4417	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL 85 L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	-	S/ 37,289.70	S/ 23,977.59	S/ 13,312.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	3870-ELV-D	TUTTAUER	R	161143
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	13/11/2007	S/ 26,900.00	S/ 26,899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RM 2125 RT	LEICA	R	45727987
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 197,900.00	S/ 179,759.20	S/ 181,40.90	31/10/2013	UFAP - ALMACEN	PSP2005	LEICA	R	5413/09/2013
13	675002700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-	S/ 27,094.43	S/ 27,094.43	S/ 1.00	31/12/1998	USGM - CALDERO CASA DE FUERZA	ACT5	ET	R	5MSV
14	532292840002	P4116	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4,606.00	S/ 4,605.00	S/ 1.00	28/02/2012	UPFC - LABORATORIO EMERGENCIA	L-RT-30CE DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1107251

[Handwritten signature and stamp]

DATOS DEL ACTIVO FIJO

IDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 IDENTIFICACIÓN : 001218

Responsable : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON
 Cargo : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON
 Fecha Emisión : 31/07/2011

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Centro de Costo : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
 Ubicación : USGM - AREA BIOMEDICO

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 532220490021
Código Barra / Inv. anterior	: P4114
Descripción	: CENTRIFUGA PARA TUBOS
Cuenta Contable	: 1503020402
Estado del Bien	: Bueno
País de Procedencia	: PERU
Características	:

Ingreso del Bien	Fecha
INVENTARIO INICIAL (COMPRA)	617 06/07/2011
Nro PECOSA	000550 31/07/2011

Valor de Orden de compra SI :	26,690.00
Valor en Libros SI :	26,690.00
Valor Tasado SI :	
Depreciación Acumulada SI :	26,689.00
Valor Neto SI :	1.00

Especificaciones Técnicas	
Marca	: HUMAN
Número Serie	: 004418-400
Modelo	: HUMAN 14K0
Medidas	:
Color	:
Vida Útil	: 10 AÑOS

Baja del Bien	
N° de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	: ...

Proveedor	:
País	:

Observaciones

MINISTERIO DE SALUD
 Unidad Ejecutora Centros Integrados de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Dr. BERNARDO RAFFO SANCHEZ
 Coordinador de Control Patrimonial



INFORME N°029-2023-MB-HS JL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente; del equipo centrífuga para tubos, del departamento de apoyo al diagnóstico; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
APOYO AL DIAGNÓSTICO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HERAEUS	LABOFUGE 200	211473

I.-ANÁLISIS:

- Presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia.
- Requiere cambio del sistema eléctrico.
- Presenta desgaste en las partes mecánicas internas.
- Jebe de base del cierre de la puerta presenta desgaste.

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
CENTRIFUGA PARA TUBOS					X



Mantenimiento preventivo : C1, C2 Y C3
Mantenimiento correctivo : C1, C2 Y C4 o C5

- C1: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares*
- C2: El equipamiento no ha superado su vida útil*
- C3: EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos.*
- C4: El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C5: EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.*

C1	C2	C3	C4	C5
				X



II.- CONCLUSIÓN:

La centrífuga para tubos presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **INOPERATIVO**.

También se verifica que el equipo tiene más de 11 años de funcionamiento; lo cual se considera que el equipo presenta obsolescencia tecnológica o que ya cumplió su vida útil.

1. *Mediante RM_533-2016/MINSA; se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo de centrífuga para tubos es de 05 años.*

En conclusión, la centrífuga para tubos al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
Encargado del Área de Biomedica



ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

N°	DÍA	MES	AÑO
017	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
APOYO AL DIAGNÓSTICO	LABORATORIO EMERGENCIA

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
CENTRIFUGA PARA TUBOS	HERAEUS	LABOFUGE 200	211473	

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO
El equipo se encuentra inoperativo.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

.....
LIC. TM. EDITH YESSICA MAMANI ROMERO
Médico - Laboratorio Clínico

.....
LIC. TM. EDITH YESSICA MAMANI ROMERO
Médico - Laboratorio Clínico

(Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	

FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO
Se realiza la inspección del equipo detectando: presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia requiere cambio del sistema eléctrico, presenta desgaste en las partes mecánicas internas, jebe de la base de la puerta presenta desgaste.

FECHA DE INICIO	FECHA TÉRMINO	COSTO DEL SERVICIO
01 02 2023	01 02 2023	S/. -

RECOMENDACIONES

EJECUTADO POR	FIRMA
15. Henry López Gallegos	
16.	



PERU

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-ECP-HSJL

A : **MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS**
Jefe de la Unidad de Servicio Generales


ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023


Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Afministracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr. BERNARDO TAPFO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

BRS/nss
C.c: Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
02 FEB 2023
RECIBIDO
Hora: 12:35 Firma: 

Para cumplir con el requerimiento de la oficina de Administracion que se hace entrega al Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.


demás fines.



BICENTENARIO DEL PERU 2021 - 2024

ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	322200250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	-	S/ 12.900.00	S/ 12.895.00	S/ 1.00	15/03/2005	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	55110P1V	TUTTNAUER	R	2906002
2	322200250011	P3308	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/03/2013	S/ 250.875.00	S/ 217.425.06	S/ 33.449.94	31/03/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VK-150	SISTEC	R	5339
3	53220490012	P4113	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12.000.00	S/ 11.999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490021	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 1400	HUMAN	R	004435-400
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HERAEUS	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35.040.00	S/ 35.039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFFS - BANCO DE SANGRE	EBA-2I	HETTICH	R	0004435-04-00
7	53220490025	P9222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21.500.00	S/ 10.750.04	S/ 10.749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	41114027
8	53245520001	P4026	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345.000.00	S/ 344.999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFCE - CONSULTORIO	08V291H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260290002	P2694	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 56.000.00	S/ 33.500.04	S/ 22.599.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	EG1158HC	LEICA	R	11400/11705
10	532260470124	P4417	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL B5 L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	-	S/ 37.289.70	S/ 23.927.59	S/ 13.362.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	387D-BLVD	TUTTNAUER	R	161145
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	13/11/2007	S/ 26.900.00	S/ 26.899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RM 2125 RT	LEICA	R	45737987
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 197.900.00	S/ 179.759.20	S/ 18.140.80	31/10/2013	UFAP - ALMACEN	PSF 2005	LEICA	R	5413/09/2013
13	675002700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-	S/ 27.095.43	S/ 27.094.43	S/ 1.00	31/12/1998	USGM - CALDERO CASA DE FUERZA	AC14	ET	R	5MSV
14	532292840002	P4116	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4.606.00	S/ 4.605.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	L-RT-30CE DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1107251



DATOS DEL ACTIVO FIJO

EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 IDENTIFICACIÓN : 001218

Responsable : RAMIREZ GUERRA HENRY DANIEL
 Ubicación : CHUQUICHANCA SAN MIGUEL JOSE LIFE
 Fecha de adquisición : 31/07/2011

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Centro de Costo : DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO
 Ubicación : UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 532220490022
Código Barra / Inv.	: P3342
Descripción	: CENTRIFUGA PARA TUBOS
Código Contable	: 1503020402
Estado del Bien	: Bueno
Origen de Procedencia	: PERU
Características	: PARA 12 TUBOS

Especificaciones Técnicas	
Marca	: HERAEUS
Serie	: 211473
Modelo	: LABOFUGE 200
Características	:
Vida Útil	: 10 AÑOS

Ingreso del Bien	Fecha
INVENTARIO INICIAL (COMPRA)	617 06/07/2011
Nro PECOSA	000550 31/07/2011

Valor de Orden de compra S/.	: 26,690.00
Valor en Libros S/.	: 26,690.00
Valor Tasado S/.	:
Depreciación Acumulada S/.	: 26,689.00
Valor Neto S/.	: 1.00

Baja del Bien	
Nº de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	:

Proveedor	:
País	:

Observaciones

HISTORICO DE SALUD
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Sr. BERNARDO RAFFO SANCHEZ
 Coordinador de Control Patrimonial



INFORME N°031-2023-MB-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, del equipo centrífuga para tubos, del departamento de apoyo al diagnóstico; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
APOYO AL DIAGNÓSTICO	CENTRIFUGA PARA TUBOS	LABSYSTEM	HUMAX 14K	41114027

I.-ANÁLISIS:

- Presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia.
- Requiere cambio del sistema eléctrico.
- Presenta desgaste en las partes mecánicas internas.
- Jebe de base del cierre de la puerta presenta desgaste.

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
CENTRIFUGA PARA TUBOS					X

Mantenimiento preventivo : C1, C2 Y C3
Mantenimiento correctivo : C1, C2 Y C4 o C5

MARCA	MODELO	N. SERIE

- C1: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares*
- C2: El equipamiento no ha superado su vida útil*
- C3: EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C4: El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C5: EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.*

C1	C2	C3	C4	C5
				X

Mantenimiento preventivo : C1, C2 Y C3
Mantenimiento correctivo : C1, C2 Y C4 o C5





II.- CONCLUSIÓN:

La centrífuga para tubos presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **INOPERATIVO**.

También se verifica que el equipo tiene más de 5 años de funcionamiento; lo cual se considera que el equipo presenta obsolescencia tecnológica o que ya cumplió su vida útil.

1. *Mediante RM_533-2016/MINSA; se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo de centrífuga para tubos es de 05 años.*

En conclusión, la centrífuga para tubos al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.


MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
Encargado del Área de Biomedica

fallas y requieren repuesto, los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra

obsolescencia tecnológica o que ya cumplió su vida útil.

se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo de centrífuga para tubos es de 05 años.

los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE**.

para su conocimiento y demás fines del caso.



ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

N°	DÍA	MES	AÑO
019	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
APOYO AL DIAGNÓSTICO	LABORATORIO EMERGENCIA

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
CENTRIFUGA PARA TUBOS	LABSYSTEM	HUMAX 14K	41114027	

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO
El equipo se encuentra inoperativo.

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

(Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	

FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO
Se realiza la inspección del equipo detectando: presenta daños en la tarjeta electrónica de control y de potencia requiere cambio del sistema eléctrico, presenta desgaste en las partes mecánicas internas, jebe de la base de la puerta presenta desgaste.

FECHA DE INICIO	01	02	2023	FECHA TÉRMINO	01	02	2023	COSTO DEL SERVICIO	S/. -
-----------------	----	----	------	---------------	----	----	------	--------------------	-------

RECOMENDACIONES

EJECUTADO POR	FIRMA
11. Henry López Gallegos	
12.	



PERU

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-ECP-HSJL

A : **MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS**
Jefe de la Unidad de Servicio Generales


ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023


Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Afministracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
Hospital San Juan de Lurigancho
ST. BERNARDO RAFFO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

BRS/nss
C.c: Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
02 FEB 2023
RECIBIDO
Hora: 12:35 Firma: 



BICENTENARIO DEL PERU 2021 - 2024

ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	532200250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DFTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	-	S/ 12.900.00	S/ 12.899.00	S/ 1.00	15/03/2005	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	55120EPLV	TUTTNAUER	R	2906002
2	322200250011	P3508	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/03/2013	S/ 250.875.00	S/ 217.425.06	S/ 33.449.94	31/03/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VK-150	SYSTEC	R	5339
3	53220490012	P4113	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12.000.00	S/ 11.999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490011	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 140D	HUMAN	R	004435-04-00
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DFTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HEWLETT	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35.040.00	S/ 35.039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFES - BANCO DE SANGRE	EBA-2I	HETTICH	R	0004435-04-00
7	53220490025	P9222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21.500.00	S/ 10.750.04	S/ 10.749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	41114027
8	532245820001	P4020	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345.000.00	S/ 344.999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFEE - CONSULTORIO	0E129H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260250002	P2694	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 55.000.00	S/ 33.600.04	S/ 22.399.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	E6115GRK	LEICA	R	11400/11705
10	532260470124	P4417	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL 85 L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	-	S/ 37.289.70	S/ 23.977.59	S/ 13.362.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	3870-ELV-D	TUTTNAUER	R	161148
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	13/11/2007	S/ 26.900.00	S/ 26.899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RM 2125 RT	LEICA	R	4579287
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 197.900.00	S/ 179.759.20	S/ 18.140.80	31/10/2013	UFAP - ALMACEN	PSP2005	LEICA	R	5413/09.2013
13	675002700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-	S/ 27.095.43	S/ 27.094.43	S/ 1.00	31/12/1998	USGM - CALDERO CASA DE FUERZA	AC19	ET	R	5MSV
14	932292840002	P4115	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DFTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4.606.00	S/ 4.605.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFFC - LABORATORIO EMERGENCIA	L-RT-SOICE DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1207251

[Handwritten signature and stamp]

DATOS DEL ACTIVO FIJO

D EJECTORA : 040 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
IDENTIFICACIÓN : 001216

Insalable : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON

lo : MOZOMBITE ARMAS JOSE WILSON

ación : 24/11/2017

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Centro de Costo : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Ubicación : USGM - UNIDADES CONDENSADORAS

Identificación del Bien	
Identificación Patrimonial	: 532220490025
Identificación Barra / Inv.	: P9222
Identificación Descripción	: CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS
Identificación Cta Contable	: 1503020402
Identificación Estado del Bien	: Bueno
Identificación País de Procedencia	: PERU
Identificación Características	: MEMORIA DE 10 PROGRAMAS.

Especificaciones Técnicas	
Identificación Marca	: LABSYSTEM
Identificación Serie	: 41114027
Identificación Modelo	: HUMAX 14K
Identificación Medidas	:
Identificación Color	:
Identificación Vida Útil	: 10 AÑOS
Identificación Notas Especificaciones	:

Ingreso del Bien		Fecha
INVENTARIO INICIAL (COMPRA)	649	22/11/2017
Nro PECOSA	000618	24/11/2017

Valor de Orden de compra SI.	:	21,500.00
Valor en Libros SI.	:	21,500.00
Valor Tasado SI.	:	
Depreciación Acumulada SI.	:	10,750.04
Valor Neto SI.	:	10,749.96

Baja del Bien	
Nº de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	:

Proveedor	: DELTALAB PERU E.I.R.L.
País	: PERU

Observaciones	: CAPACIDAD 4X200 ML ROTOR OSCILANTE 24x2
---------------	---

MINISTERIO DE SALUD
Área de Asesoría y Control de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Sr. BERNARDO RAFFI SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

ITEM 06

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE "CINCO (05) CENTRIFUGAS DE 24 TUBOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"

1. ÁREA QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO

Unidad Productora de Servicios de Salud de Patología Clínica

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE "CINCO (05) CENTRIFUGAS DE 24 TUBOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO"

3. FINALIDAD PÚBLICA

Prestación de servicio con calidad al paciente, contando con equipos centrifugas para 24 tubos moderno y de gran capacidad que nos permita cubrir la demanda de centrifugado para la sedimentación de las diferentes muestras de sangre y orina para posteriormente ser analizadas. Satisfaciendo las necesidades de los diferentes servicios hospitalarios en forma eficiente y oportuna para un hospital nivel II - 2

4. ANTECEDENTES

El hospital San Juan de Lurigancho atiende a una población de pacientes que se incrementa en forma sostenida y por ende aumenta la demanda de centrifugado de los exámenes de sangre que es necesario atender en forma eficiente y oportuna, los equipos centrifugas para 24 tubos con la que cuenta el servicio de Laboratorio tienen una antigüedad de entre 5 - 8 años y presenta constantes fallas poniendo en riesgo la continuidad de la atención del servicio de Laboratorio, teniendo un impacto negativo en cuanto a las necesidades de atención en salud de los pacientes.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

5.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la atención de los pacientes de diferentes servicios que requieren de un diagnóstico constante, al contar con equipos modernos que garanticen la atención eficiente y oportuna, contribuyendo al valor agregado y calidad de los servicios de salud.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Adquisición de "CINCO (05) CENTRIFUGAS de 24 tubos para el servicio de patología clínica cerrando la brecha de necesidad de equipos biomédicos operativos

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato considera la adquisición (incluye instalación) de CINCO (05) CENTRIFUGAS de 24 tubos con accesorios incluidos y su respectivo mantenimiento preventivo (según cronograma) a fin de garantizar las demandas de análisis y el cierre de brechas de los pacientes de diferentes servicios del Hospital San Juan de Lurigancho.


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de Apoyo al Diagnóstico
Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035



**7. PRESTACIÓN PRINCIPAL****7.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:**

ADQUISICIÓN DE "CINCO (05) CENTRIFUGAS DE 24 TUBOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO" (incluye la instalación).

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
FAMILIA	CENTRIFUGAS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS
CODIGO DEL BIEN	D-561
A. CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES	
A.01	CENTRIFUGA DE MESA CON PANTALLA DIGITAL
A.02	CON CONTROL CON MICROPROCESADOR
A.03	CAMARA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO DE GRAN ESPESOR CON RECUBRIMIENTO LIBRE DE RAYONES Y EROSION
A.04	SISTEMA DE DETECCION DE VELOCIDADES Y MAL BALANCEO DE MUETRAS
A.05	SISTEMA AUTOMATICO PARA APERTURA DE LA TAPA
A.06	SISTEMA DE APERTURA DE TAPA EN CASO DE EMERGENCIAS
A.07	PANTALLA LCD O LED QUE MUESTRE LOS VALORES DE VELOCIDAD, TIEMPO
A.08	SISTEMA DE FRENADO DINAMICO, SEÑAL ACUSTICA AL TERMINAR
A.09	DEBE CONTAR CON ANILLO DE SEGURIDAD EN EL ROTOR
A.10	VARIACION DE LOS PARAMETROS DE TIEMPO Y VELOCIDAD MEDIANTE BOTON ROTATORIO O TECLADO EN EL PANEL
A.11	MOTOR DE INDUCCION (LIBRE DE MANTENIMIENTO)
B. PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	
B.01	CAPACIDAD PARA 24 TUBOS O MAS
B.02	VELOCIDAD PROGRAMABLE RANGO MENOR DE 1500 RPM A 4500 RPM O MAYOR RANGO
B.03	TIEMPO DE ACELERACION MENOR O IGUAL A 20 seg
B.04	PRESICION DE VELOCIDAD + /- 20 RPM A VELOCIDAD MAXIMA
B.05	TIEMPO DE PROGRAMACION HASTA 30 MINUTOS O RANGO MAS AMPLIO
B.06	INCREMENTO DEL TIEMPO DE PROGRAMACION POR MINUTO
B.07	INDICADORES : TAPA ABIERTA, ROTOR EN MOVIMIENTO, DESBALANCE DEL ROTOR
C. ACCESORIOS E INSUMOS	
C.01	ROTOR OSCILANTE PARA 24 TUBOS DE 10 ML CUATRO (DE CUATRO CABEZALES)
C.02	CUATRO (04) BUCKETS SELLADOS (CON TAPA)
C.03	UN (01) JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 12X75 (3 - 5 ML)
C.04	UN (01) JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 13X100 (7 ML)
C.05	
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	
D.01	220-230 V- 60 HZ
D.02	CABLE DE PODER CON TOMA A TIERRA Y ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N° 175-



7.2. GARANTÍA POSVENTA

La garantía Mínima será de 24 MESES a partir de la fecha de recepción.

8. PRESTACIÓN ACCESORIA:

8.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Dos (02) visitas técnicas por año, para mantenimiento preventivo del Equipo – centrifuga de 24 tubos, durante el tiempo de garantía. **Detallar la estructura de las actividades de mantenimiento preventivo, señalando kits de repuestos, componentes, mano de obra de estas intervenciones de mantenimiento programado que se ofertan.**

8.2.- SOPORTE TÉCNICO:

Comprende; en caso de falla fortuita del equipo, el personal técnico especializado de la empresa deberá apersonarse o brindar asistencia mediante vía telefónica durante el plazo de Garantía, señalando el periodo de respuesta que no sea mayor a las 24 horas de solicitada por área usuaria o de servicios generales.

8.3.- CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Brindada al personal de la UPSS – patología clínica (nivel usuario) y al personal de Servicios Generales se le realizará un curso de capacitación de 04 horas teórico-práctico, sobre principios de funcionamiento y operación de la centrifuga de 24 tubos; y un curso de 04 horas teórico-práctico sobre el mantenimiento y reparación de la centrifuga de 24 tubos, entregando una constancia, temario de la capacitación e incluir un CD o video; estas capacitaciones deben ser brindada a no menor de 15 personas o a disposición del usuario

9. CLÁUSULAS ESPECIALES:

- a. Obligación del contratista: Cumplimiento de la Normatividad vigente del Código Nacional De Electricidad (CNE) según el Ministerio De Energía y Minas.

10. ENTREGABLES DOCUMENTARIOS:

El contratista que realice el suministro (incluye instalación) de las centrifugas de 24 tubos, deberá hacer entrega de toda la documentación técnica: un formato del protocolo de pruebas, el cual deberá ser firmado por un Ingeniero Electrónico debidamente titulado y habilitado como representante del contratista; La Garantía del Fabricante; un Manual de Operación y funcionamiento original en idioma español; Dos Manuales Técnicos con diagramas de bloques de sus tarjetas electrónicas originales uno en idioma español e inglés. Con destino a la UPSS Patología Clínica.

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

En caso que las centrifugas de 24 tubos, los componentes, o accesorios y/o repuestos del mismo presenten defectos de fábrica deberán ser cambiados y asumir el costo por el contratista

12. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

12.1 DEL POSTOR (Persona jurídica)

El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (04) veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de Apoyo al Diagnóstico
Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035





convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con, Boucher de depósito, reporte de estado de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

- ❖ Se considera equipos similares a centrifugas o equipos de laboratorio

12.2 DEL PERSONAL CLAVE

El profesional responsable de la verificación de la instalación será:

- Un (01) Ingeniero Biomédico o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico titulado y colegiado con experiencia, en instalación y supervisión de trabajos de mantenimiento de equipos hospitalarios iguales o similares, con experiencia mínima de un (01) año
- Un (01) técnico electrónico, debidamente acreditado, con experiencia no menor a (24) meses para realizar los trabajos de mantenimiento, instalación, calibración, etc.) de los equipos
 - ❖ La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

13. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

a. LUGAR:

Las centrifugas de 24 tubos se instalarán en la UPSS Patología Clínica- laboratorio del Hospital San Juan de Lurigancho

b. PLAZO:

Plazo contractual: La entrega de los Equipos – centrifuga de 24 tubos deberá ejecutarse en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendarios; el plazo de entrega empezará a computarse del siguiente día de firmado el contrato

c. ACTIVIDADES:

Las actividades de entrega y pruebas de las centrifugas se realizarán en horarios Administrativos bajo previa coordinación con el área técnica especializada.

14. MEDIDAS DE CONTROL:

- a. **Área que Supervisa:** La verificación del cumplimiento de las actividades de instalación y protocolo de pruebas estará a cargo del personal especializado del área de biomédica de la Unidad de Servicios Generales y patología clínica
- b. **Área que coordina con el contratista:** La coordinación a fin de que se cumpla con las actividades contempladas de acuerdo a lo solicitado será la Unidad de Servicios Generales.
- a. **Área que dará la Conformidad:** UPSS – Patología Clínica mediante el acta de entrega y la validación del protocolo de pruebas por la Unidad de Servicios Generales.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Departamento de Apoyo al Diagnóstico
 Lic. T.M. Góvarna Matos Ponce
 Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
 C.M.P. - 5035





15. PENALIDADES:

a. Penalidad por mora

En caso de atraso injustificado en la entrega del bien objeto de la orden de contratación, la entidad aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del contrato que debió ejecutarse.

$$\text{Penalidad Contractual} = \frac{0.10 \times \text{Monto Contractual}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40

Para plazos mayores a 60 días F=0.25

La entidad tiene el derecho de exigir al proveedor, además del pago penalidad por incumplimiento del servicio



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035

PEDIDO DE COMPRA Nº

000176

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001216

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : UNIDAD FUNCIONAL DE PATOLOGIA CLINICA
Entregar a Sr(a) : MATOS PONCE GIOVANNA
Fecha : 01/02/2023
Actividad Operativa : C0046 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
Motivo : NOTA INFORMATIVA Nº 016- 2023-DAD-HSJL
COMPRA POR REPOSICION DE CENTRIFUGAS DE TUBOS INOPERATIVAS

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00	0131	20	044	0098	9002	3999999	5001189

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
50220490026	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	2.6.3.2.4.2	5 00	UNIDAD



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Lic. T.M. Giovanna Matos Ponce
Responsable de la Unidad Funcional de Patología Clínica
CTMP - 5035

Firma del Solicitante

Firma Autorizada



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



30/01/2023 18:46:08
 HSJL-DAD-bhuamani
 Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA
 N° Documento: N° 0017-2023-DAD-HSJL

N° Expediente: 23-002631-001 /
 Operador: HSJL-DAD-lectera
 Fecha Registro: 30/01/2023 18:41

Interesado: DAD-VEGA MENDEZ HERMES
 Asunto: REQUIRIMIENTO ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION POR PROGRAMA CANCER

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	DOA JORGE ZANABRIA BADIMILO IGNACIO	NORM	2,5	30/01/2023	DAD-VEGA MENDEZ HERMES
2	Unid. Serv. Orals.	N	2,6	31/01/2023.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					



- | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO | | CLAVE PRIORIDAD |
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | (B) Baja |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (E) Inmediato |
| 03. Se Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Proyecte Resolución | (N) Normal |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO
2/5	YMG. MANUEL VARGAS. <i>[Signature]</i>

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
 31 ENE 2023
RECIBIDO
 Hora: 4:27 Firma: *[Signature]*

Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 31 ENE. 2023
RECIBIDO
 Hora: 12:49 Firma: *[Signature]*



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres”

“Año de La Unidad, La paz y Desarrollo”

N°Expediente: 23-002631-001

NOTA INFORMATIVA N° 0017-2023-DAD-HSJL

URGENTE

A : LIC. BADIMILO IGNACIO JORGE ZANABRIA

Jefe de la Oficina de Administración del Hospital San Juan de Lurigancho

ASUNTO : REQUIRIMIENTO ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION POR PROGRAMA CANCER

FECHA : San Juan de Lurigancho, 30 de enero del 2023

Atención: Servicios Generales

Aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente y a su vez para hacer de su conocimiento que en la Unidad Funcional de Anatomía Patológica actualmente existe varios problemas con respecto a los equipos que se utilizan diariamente para el procesamiento de muestras provenientes de pacientes de áreas críticas y demás servicios del hospital, como de detalla a continuación:

- 1- Varios de los equipos que se encuentran actualmente en estado no idóneo para su uso continuo y sostenido para el procesamiento de muestras quirúrgicas que diariamente se reciben en el servicio
- 2- Todos los equipos tienen un periodo de adquisición mayor de 8 años, habiéndose caducado su estado de garantía, y a pesar de haber realizado algunas intervenciones como mantenimientos correctivos o preventivos no funcionan de manera correcta para el procesamiento de tejidos, habiéndose excedido el tiempo de vida útil de dichos equipos
- 3- A fines del año 2022 se ha solicitado las especificaciones técnicas de equipos como microtomo de rotación para gestionar su adquisición por reposición, pero no se ha realizado ninguna gestión para tal fin
- 4- A diferencia de otras unidades funcionales del Departamento de Apoyo al Diagnóstico, las muestras que se procesan en la Unidad Funcional de Anatomía Patológica son especiales, dado que su recepción, procesamiento de los tejidos, elaboración de láminas y lectura para diagnóstico tiene características particulares no solamente los procedimientos, sino también por el tiempo de los mismos y la naturaleza de las muestras, que de por sí son únicas por su naturaleza y método de obtención, lo cual requiere que se utilicen equipos actualizados y que funcionen correctamente para un diagnóstico oportuno y manejo específico
- 5- La mayoría de las muestras que se reciben en la Unidad Funcional de Anatomía Patológica provienen de pacientes de áreas críticas, emergencias y hospitalizados, por lo cual el procesamiento de dichas muestras debe ser realizado por equipo con tecnología reciente y de un adecuado estándar de calidad para un diagnóstico oportuno, dado el compromiso de la salud de los pacientes
- 6- En los últimos años las gestiones administrativas no han realizado ninguna adquisición de ningún equipo para la Unidad Funcional de Anatomía Patológica que intervenga en el procesamiento de las muestras que diariamente se reciben en el servicio,
- 7- Actualmente tenemos conocimiento que por el Programa de Cáncer se cuenta con un presupuesto disponible para la adquisición de equipos que intervengan en el diagnóstico de casos oncológicos, siendo de suma importancia que se incluyan los equipos de la Unidad Funcional de Anatomía Patológica para su adquisición por reposición

En ese sentido, es necesario que de manera URGENTE se realicen las gestiones correspondientes para



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres”

“Año de La Unidad, La paz y Desarrollo”

la adquisicion por reposicion de equipos para la Unidad Funcional de Anatomia Patológica por el Programa de Cancer, dada la situacion actual de los equipos de dicho servicio. En dichas gestiones deben tenerse en cuenta la realizacion de las especificaciones tecnicas de los siguientes equipos y su correspondiente adquisicion por el presupuesto al Programa de Cancer asignado al hospital:

- 1- 01 MICRÓTOMO DE ROTACIÓN
- 2- 01 CENTRO DE INCLUSION
- 3- 01 PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS
- 4- 01 COLOREADOR AUTOMATICO (PEQUEÑO)
- 5- 01 ROTULADOR DE CASSTETTES Y LAMINAS
- 6- 01 EXTRACTOR DE AIRE PARA EL AMBIENTE DE PROCESADOR DE TEJIDOS
- 7- 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO


Por tal motivo le solicitamos se realicen las gestiones correspondientes para la adquisicion por reposicion de dichos equipos para la Unidad Funcional de Anatomia Patológica por el Programa de Cancer.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
Presidencia de Redes Integrales de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

M.G. HERMES VEGA MENDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

HVM/bhm
C.c Archivo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



INFORME N°033-2023-MB-HSJL

A : MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL DE EQUIPOS

FECHA : San Juan de Lurigancho, 01 de febrero del 2023



Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, del equipo estación de inclusión integrada, del departamento de apoyo al diagnóstico; a su despacho informo lo siguiente:

Se procede a dar los datos del siguiente equipo:

DEPARTAMENTO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N. SERIE
APOYO AL DIAGNÓSTICO	ESTACION DE INCLUSIÓN INTEGRADA	LEICA	EG1150HC	11400/11705

I.-ANÁLISIS:

- La zona de enfriamiento del equipo no se enfría correctamente dentro los parámetros técnicos dados por el fabricante.
- Presenta desgaste en partes mecánicas por el tiempo de uso.
- El depósito de parafina requiere cambio.

Cuadro de evaluación:

EQUIPO	C1	C2	C3	C4	C5
ESTACION DE INCLUSIÓN INTEGRADA				X	



Mantenimiento preventivo	: C1, C2 Y C3	MODELO	N. SERIE
Mantenimiento correctivo	: C1, C2 Y C4 o C5	EG1150HC	11400/11705

- C1: Que el costo de mantenimiento, acumulado hasta el momento de la evaluación, no supere el 40% del valor del equipamiento nuevo de prestaciones similares*
- C2: El equipamiento no ha superado su vida útil*
- C3: EL equipamiento se encuentra en funcionamiento, rinde o cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C4: El equipamiento se encuentra en funcionamiento; pero no rinde ni cumple según estándar o especificaciones de fábrica dentro de sus parámetros técnicos*
- C5: EL equipamiento no se encuentra en funcionamiento por defectos técnicos propios del bien.*

C1	C2	C3	C4	C5
			X	





II.- CONCLUSIÓN:

La estación de inclusión integrada presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra **OPERATIVO REGULAR.**

También se verifica que el equipo tiene más de 7 años de funcionamiento; lo cual se considera que el equipo presenta obsolescencia tecnológica o que ya cumplió su vida útil.

1. *Mediante RM_533-2016/MINSA; se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo de estación de inclusión integrada es de 07 años.*

En conclusión, la estación de inclusión integrada al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE.**

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Bach. Ing. Wilson Manuel Vargas Toro
 Encargado del Área de Biomedica

La estación de inclusión integrada presenta diferentes fallas y requieren repuestos los cuales superarían el 40% del costo de un equipo nuevo y actualmente se encuentra operativo regular.

1. *Mediante RM_533-2016/MINSA; se hace mención en el anexo n° 3 la vida útil de un equipo de estación de inclusión integrada es de 07 años.*

En conclusión, la estación de inclusión integrada al no cumplir los criterios técnicos mínimos para un mantenimiento, se requiere la reposición de manera **URGENTE.**

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.



ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

(Llenado por Servicio de Mantenimiento)

DEPENDENCIA DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

N°	DÍA	MES	AÑO
015	01	02	2023

(Para ser llenado por la UPSS/Área solicitante)

ÁREA USUARIA	UBICACIÓN FÍSICA
APOYO AL DIAGNÓSTICO	ANATOMÍA PATOLÓGICA

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	C/P
ESTACION DE INCLUSIÓN INTEGRADA	LEICA	EG1150HC	11400/11705	

PROBLEMA PRESENTADO EN EL EQUIPO
El equipo presenta diferentes fallas propias del bien

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE	DÍA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023		01	02	2023

RECIBIDO (Para ser llenado por el Servicio de Mantenimiento)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Presenta diferentes fallas

PRIORIDAD	
Muy urgente	X
Urgente	
Programar	

FIRMA Y SELLO JEFE DE MANTENIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	01	02	2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN	
Personal Propio	X
Terceros	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO
Se realiza la inspección del equipo detectando: la zona de enfriamiento del equipo no enfría correctamente dentro los parámetros técnicos dados por el fabricante, presenta desgaste en partes mecánicas por el tiempo de uso el depósito de parafina requiere cambio.

FECHA DE INICIO	01	02	2023	FECHA TÉRMINO	01	02	2023	COSTO DEL SERVICIO	S/.
-----------------	----	----	------	---------------	----	----	------	--------------------	-----

RECOMENDACIONES

EJECUTADO POR	FIRMA
19. Henry López Gallegos	
20.	



PERU

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Seguro en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"AÑO DE LA UNIDAD, DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOTA INFORMATIVA N° 018-2023-ECP-HSJL

A : **MG. LIC. JOSE WILSON MOZOMBITE ARMAS**
Jefe de la Unidad de Servicio Generales

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

FECHA : SJL, 02 de febrero de 2023

Por la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y de acuerdo a la reunion en la Oficina de Administracion el dia de ayer 01.02.2023, el Jefe de la oficina de Administracion solicito de manera verbal el reporte de 14 activos fijos, el mismo que se hace entrega a vuestra jefatura de acuerdo a la relacion detallada en el Anexo 01 para los efectos que correspondan, los datos de cada uno de los activos señalando marca, modelo, serie, valor neto y la depreciacion acumulada, fecha de adquisicion correspondientes a los 14 bienes.

Es todo cuanto Informo y remito a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES Y SEGURO EN SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr. BERNARDO RAFFO SANCHEZ
Coordinador de Control Patrimonial

BRS/nss
C.c: Archivo


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
02 FEB 2023
RECIBIDO
Hora: 12:35 Firma: [Firma]



BICENTENARIO DEL PERU 2021 - 2024

ANEXO N° 01

ITEM	COD. PATRIMONIAL	CODIGO INT. HSIL	DESCRIPCION	SEDE	DEPARTAMENTO O UNIDAD	FECHA DE COMPRA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	FECHA DE ALTA	UBIC. FISICA	MODELO	MARCA	ESTADO	SERIE
1	32220250009	P4418	AUTOCLAVE	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	-	S/ 12.900.00	S/ 12.899.00	S/ 1.00	15/03/2005	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	551208PLV	TUTTNAUER	R	2906002
2	32220250011	P3308	AUTOCLAVE	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25/03/2013	S/ 250.875.00	S/ 217.425.06	S/ 33.449.94	31/03/2013	USGM - AREA BIOMEDICO	VA-150	SYSTEC	R	5839
3	53220490012	P4113	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2009	S/ 12.000.00	S/ 11.999.00	S/ 1.00	30/11/2009	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	80-2C	LABSYSTEM	R	41114028
4	53220490021	P4114	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2011	S/ 26.890.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	USGM - AREA BIOMEDICO	HUMAN 1400	HUMAN	R	004418-400
5	53220490022	P3342	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	06/07/2011	S/ 26.690.00	S/ 26.689.00	S/ 1.00	31/07/2011	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	LABOFUGE 200	HERAEUS	R	211473
6	53220490024	P2610	CENTRIFUGA PARA TUBOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE SANGRE	26/01/2012	S/ 35.040.00	S/ 35.039.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFBS - BANCO DE SANGRE	EBA-2I	HETTICH	R	8004435-04-00
7	53220490025	P9222	CENTRIFUGA CLINICA PARA 48 TUBOS	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2017	S/ 21.500.00	S/ 10.750.04	S/ 10.749.96	24/11/2017	USGM - UNIDADES CONDENSADORAS	HUMAX 14K	LABSYSTEM	R	42114027
8	532245820001	P4020	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	31/12/2009	S/ 345.000.00	S/ 344.999.00	S/ 1.00	31/12/2009	UFCE - CONSULTORIO	O6V193H	OLYMPUS	R	7828911
9	532260290002	P2894	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	06/11/2015	S/ 56.000.00	S/ 33.600.04	S/ 22.399.96	18/11/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	EG1150HC	LEICA	R	11400/11705
10	532260470124	P4417	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE VERTICAL 85 L	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	-	S/ 37.289.70	S/ 23.927.59	S/ 13.362.11	30/06/2015	UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO	3870-ELV-D	TUTTNAUER	R	161143
11	532280460001	P2690	MICROTOMO	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	13/11/2007	S/ 26.900.00	S/ 26.899.00	S/ 1.00	13/11/2007	UFAP - OTROS	RM 2125 RT	LEICA	R	45737987
12	532291150001	P2744	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	HSIL	UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA	27/09/2013	S/ 197.900.00	S/ 179.759.20	S/ 18.140.80	31/10/2013	UFAP - ANUALEN	93P2005	LEICA	R	5413/09.2013
13	675003700001	P4255	CALDERO	HSIL	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-	S/ 27.095.43	S/ 27.094.43	S/ 1.00	31/12/1998	USGM - CALDERO CASA DE FUERZA	ACLS	ET	R	5MSV
14	532292840002	P4116	ROTADOR DE PLACAS	HSIL	DPTO. DE APOYO AL DIAGNOSTICO	10/02/2012	S/ 4.606.00	S/ 4.605.00	S/ 1.00	28/02/2012	UFPC - LABORATORIO EMERGENCIA	L-RT-30CE DIGITAL ROTADOR	UNICO	R	1107251



 [Illegible handwritten text and stamp]

DATOS DEL ACTIVO FIJO

Unidad Ejecutora : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Identificación : 001216

Responsable : CONDORI ALEJO LILIAN MIROPE
 Usuario : FERNANDEZ OBREGON HANS OMAR
 Fecha de Emisión : 18/11/2015

Sede : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Centro de Costo : UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA
 Ubicación : UFAP - AREA DE PROCESAMIENTO

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 532260290002
Código Barra / Inventario	: P2694
Descripción	: ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA
Cuenta Contable	: 1503020402
Estado del Bien	: Bueno
País de Procedencia	: PERU
Características	:

Ingreso del Bien	Fecha
INVENTARIO INICIAL (COMPRA)	076 06/11/2015
Nro PECOSA	000755 18/11/2015


Valor de Orden de compra S/.	:	56,000.00
Valor en Libros S/.	:	56,000.00
Valor Tasado S/.	:	
Depreciación Acumulada S/.	:	33,600.04
Valor Neto S/.	:	22,399.96


Especificaciones Técnicas	
Marca	: LEICA
Serie	: 11400/11705
Modelo	: EG1150HC
Características	:
Vida Útil	: 10 AÑOS

Baja del Bien	
Nº de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	:

Proveedor	:
País	:

Observaciones


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección General de Patrimonio y Bienes Muebles
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO


Sr. BERNARDO RAFAEL SANCHEZ
 Coordinador de Control Patrimonial

PEDIDO DE COMPRA N°

000185

UNIDAD EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001218

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA
Entregar a Sr(a) : FERNANDEZ OBREGON HANS OMAR
Fecha : 01/02/2023
Actividad Operativa : C0022 0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS
Motivo : NOTA INFORMATIVA N°017-2023-DAD-HSJL
REQUERIMIENTO ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPOSICION POR PROGRAMA CANCER

FR/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/AI/Obr
1-00	0131	20	044	0098	9002	3999999	500189

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
522260292001	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	2.6 3 2.4 2	1.00	UNIDAD



MC. HANS O. FERNANDEZ OBREGÓN
C.M.P. 36486
Médico Anatómo Patólogo

Firma del Solicitante

Firma Autorizada



ITEM 08

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO"

1. ÁREA QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO:

Unidad Productora de Servicios de Salud de Anatomía Patológica

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO"

3. FINALIDAD PÚBLICA:

Prestación de servicio con calidad al paciente contando con el equipo de Centro de Inclusión usado para realizar muestras de tejidos en parafina. Este método nos permita cubrir la demanda de mayor número de tejidos procesados por el servicio hospitalario en forma eficiente y oportuna.

4. ANTECEDENTES:

El Hospital San Juan de Lurigancho atiende a una población de pacientes que se incrementa en forma sostenida y por ende aumenta la demanda del procesamiento de tejidos, que son necesarios atender en forma eficiente y oportuna las diferentes muestras de tejidos. El equipo de Centro de Inclusión existente ha tenido un uso intensivo y a la fecha tienen una antigüedad casi de 10 años, por lo que se requiere su reemplazo que permita mayor disponibilidad, confiabilidad y seguridad en favor de los pacientes que acuden a nuestro hospital.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

5.1. OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la atención de los pacientes de diferentes servicios que requieren diversos análisis de tejidos, al contar con equipos modernos que garanticen la atención eficiente y oportuna, contribuyendo al valor agregado y calidad de los servicios de salud.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

"ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO"

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

El Contrato considera el suministro (incluye instalación) de un Equipo de Centro de Inclusión a fin de garantizar las demandas de análisis de tejidos de los pacientes de diferentes servicios del Hospital San Juan de Lurigancho.

7. PRESTACIÓN PRINCIPAL:

7.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO DE CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN LURIGANCHO" (incluye la instalación).


.....
M.C. HANS O. FERNÁNDEZ OBREGÓN
C.M.P. 38486
Médico Anatómico Patólogo
.....
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO





ESPECIFICACIONES TECNICAS	
FAMILIA	
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CENTRO DE INCLUSION
CODIGO DEL BIEN	D-
A. CARACTERISTICAS GENERALES	<p>A01 SISTEMA MODULAR PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS EN PARAFINA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.</p> <p>A02 MÓDULOS INDEPENDIENTES: MÓDULO CALIENTE DE INCLUSIÓN Y PLACA FRÍA</p> <p>A03 FLUJO DE TRABAJO CONTINUO, SIN INTERRUPCIONES PARA MÁXIMA EFICIENCIA Y RÁPIDO MOVIMIENTO DE LA MUESTRA.</p> <p>A04 PROGRAMACIÓN DE HORA DE TRABAJO</p> <p>A05 MODO DE PRECALENTAMIENTO (CALEFACCIÓN, PUNTO FRÍO Y VENTILADOR Y CALENTAMIENTO RAPIDO)</p>
B. COMPONENTES	<p style="text-align: center;">DISPENSADOR DE PARAFINA</p> <p>B01 CAPACIDAD PARA APROXIMADAMENTE 150 CASSETTES POR CONTENEDOR.</p> <p>B02 DEPÓSITO DE PARAFINA DE 4 LITROS A MAS, CON TEMPERATURA REGULABLE DE 50°C A 75° C</p> <p>B03 PUNTO FRIO INTEGRADO EN SUPERFICIE DE TRABAJO PARA MEJOR ORIENTACIÓN DE MUESTRA</p> <p>B04 PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD O LED TÁCTIL DE 5.5" O MAYOR</p> <p>B05 PANEL LCD CON BOTONES TÁCTILES CAPACITIVOS INTEGRADOS.</p> <p>B06 PORTAPINZAS EXTRAÍBLE, CALEFACTABLE PARA DISTINTOS TIPOS DE MUESTRAS Y ACCESIBLE POR IZQUIERDA Y DERECHA.</p> <p>B07 CON ACTIVACIÓN DE FLUJO DE PARAFINA</p> <p>B08 VELOCIDAD DE FLUJO REGULABLE MEDIANTE PERILLA DE AJUSTE</p> <p>B09 MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE EMISIÓN DE MENSAJES DE ERROR</p> <p>B10 SISTEMA DE ESCURRIMIENTO DE PARAFINA CON DOS (02) RECIPIENTES COLECTORES DE PARAFINA REMOVIBLES.</p> <p>B11 CON ALMOHADILLAS ERGONÓMICAS PARA LA MUÑECAS</p> <p>B12 CON LUPA PARA VISIÓN AMPLIADA DEL ÁREA DE TRABAJO INCLUSO DISPENSADOR Y PUNTO FRÍO EN SIMULTÁNEO</p> <p>B13 ILUMINACIÓN ÓPTIMA EN ÁREA DE TRABAJO LÁMPARA LED BLANCA</p> <p style="text-align: center;">PLACA FRIA</p> <p>B14 TEMPERATURA DE PLACA DE ENFRIAMIENTO APROXIMADA - 6°C, CON REGULACIÓN AUTOMÁTICA</p> <p>B15 CAPACIDAD DE 65 CASSETTES O MAS</p> <p>B16 SOLIDIFICACIÓN DE BLOQUES DE PARAFINA EN 30 MINUTOS O MENOS.</p> <p>B17 DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADA DE TEMPERATURA FRÍA PARA EVITAR EL GOTEO DE AGUA DE CONDENSACIÓN.</p> <p>B18 CON DISIPADOR DE CALOR</p> <p>B19 GRADO DE PROTECCIÓN IP20</p>
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	C01 220 V/ 60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE USO HOSPITALARIO.

M.C. HANS O. FERNANDEZ OBREGON
 C.M.P. 38486
 Médico Anatómico Patólogo





7.2. GARANTIA POSVENTA

La garantía Mínima será de 36 MESES a partir de la fecha de recepción.

8. PRESTACIÓN ACCESORIA:

8.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Dos (02) visitas técnicas por año, para mantenimiento preventivo del Equipo – Centro de Inclusión, durante el tiempo de garantía. **Detallar la estructura de las actividades de mantenimiento preventivo, señalando kits de repuestos, componentes, mano de obra de estas intervenciones de mantenimiento programado que se ofertan.**

8.2.- SOPORTE TÉCNICO:

Comprende; en caso de falla fortuita del equipo, el personal técnico especializado de la empresa deberá apersonarse o brindar asistencia mediante vía telefónica durante el plazo de Garantía, señalando el periodo de respuesta que no sea mayor a las 24 horas de solicitada por área usuaria o de servicios generales.

8.3.- CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Brindada al personal de la UPSS – Anatomía Patológica y al personal de Servicios Generales se le realizará un curso de capacitación de 04 horas teórico-práctico, sobre principios de funcionamiento y operación del Centro de Inclusión; y un curso de 04 horas teórico-práctico sobre el mantenimiento y reparación del Centro de Inclusión, entregando una constancia y temario de la capacitación; estas capacitaciones deben ser brindada a no menor de 15 personas o a disposición del usuario



9. CLÁUSULAS ESPECIALES:

- a. Obligación del contratista: Cumplimiento de la Normatividad vigente del Código Nacional de Electricidad (CNE) según el Ministerio de Energía y Minas.

10. ENTREGABLES DOCUMENTARIOS:

El contratista que realice el suministro (incluye instalación) del Centro de Inclusión, deberá hacer entrega de toda la documentación técnica: un formato del protocolo de pruebas, el cual deberá ser firmado por un Ingeniero Electrónico debidamente titulado y habilitado como representante del contratista; La Garantía del Fabricante; un Manual de Operación y funcionamiento original en idioma español; Dos Manuales Técnicos con diagramas de bloques de sus tarjetas electrónicas originales uno en idioma español e inglés. Con destino a la UPSS Emergencia y la Unidad de Servicios Generales.

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

En caso que el Centro de Inclusión, los componentes, o accesorios y/o repuestos del mismo presenten defectos de fábrica deberán ser cambiados y asumir el costo por el contratista

12. REQUISITOS DE CALIFICACION:

12.1 DEL POSTOR (Persona jurídica)

MC. HANS O. FERNANDEZ OBREGON
 C.M.P. 38486
 Médico Anatómico Patólogo
 MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO



El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con, Boucher de depósito, reporte de estado de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

- ❖ Se considera equipos similares a Procesador de tejidos, Centro de Inclusión, micrótomos de rotación

12.2 DEL PERSONAL CLAVE

El profesional responsable de la verificación de la instalación será:

- Un (01) Ingeniero Biomédico o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatrónico titulado y colegiado con experiencia, en instalación y supervisión de trabajos de mantenimiento de equipos hospitalarios iguales o similares, con experiencia mínima de un (01) año
- Un (01) técnico electrónico, debidamente acreditado, con experiencia en trabajos de mantenimiento, instalación, calibración, etc.) de equipos hospitalarios iguales o similares, con experiencia mínima de un (01) año
 - ❖ La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

MC. HANS O. FERNANDEZ OBREGON
C.M.P. 38786
Médico Anatómico Patólogo

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

13. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

a. LUGAR:

El Centro de Inclusión se instalará en la UPSS – Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Lurigancho

b. PLAZO:

Plazo contractual: La entrega del Equipo – Centro de Inclusión deberá ejecutarse en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios; el plazo de entrega empezará a computarse del siguiente día de firmado el contrato

c. ACTIVIDADES:

Las actividades de entrega y pruebas del Centro de Inclusión se realizarán en horarios Administrativos bajo previa coordinación con el área técnica especializada.

14. MEDIDAS DE CONTROL:

- a. Área que Supervisa: La verificación del cumplimiento de las actividades de





instalación y protocolo de pruebas estará a cargo del personal especializado de la Unidad de Servicios Generales.

- b. **Área que coordina con el proveedor:** La coordinación a fin de que se cumpla con las actividades contempladas de acuerdo a lo solicitado será la Unidad de Servicios Generales.
- c. **Área que dará la Conformidad:** UPSS – Anatomía Patológica mediante la validación del protocolo de pruebas y la Unidad de Servicios Generales.

15. PENALIDADES:

a. **Penalidad por mora**

En caso de atraso injustificado en la entrega del bien objeto de la orden de contratación, la entidad aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del contrato que debió ejecutarse.



$$\text{Penalidad Contractual} = \frac{0.10 \times \text{Monto Contractual}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

F: 0.40

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

MC. HANS O FERNANDEZ OBREGÓN
 C.M.P. 39486
 Médico Anatomía Patológica